

N/REF : 13/11/2025 10H45 C:024059 I:32872
V/REF : osmil807740687
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 10H45

SDC 'Factory'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 1371
IMMEUBLE : FACTORY (COP)
4/6/6BIS, RUE ST NIZIER
30 RUE MARECHAL JOFFRE
38600 FONTAINE

Fontaine, le 25 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 30 JOFFRE - GARAGE DE M.BRISSON
MR BRISSON 06 15 26 40 49 BRISSONGAEL@YAHOO.FR
IDEX 0476033091

MOTIF : INTERVENIR POUR LA FUITE DANS LE GARAGE DE M.BRISSON
LA CHAUFFERIE SE TROUVE AU DESSUS IL FAUT APPELER IDEX POUR LES ACCES

Donneur d'ordre : Mme C. THUILLIEZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/11/2025 A 14H15:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DE M.BRISSON
INFILTRATION SECHE QUI COULE AU PLAFOND DU GARAGE
INTERVENTION DEPUIS LA CHAUFFERIE
CONSTAT: PRESENCE D'EAU AU SOL SOUS LE BALLON D'EAU CHAUDE
LA SOUPAPE DE SECURITE DU BALLON D'EAU CHAUDE N'EST PAS
RACCORDEE A L'ECOULEMENT
LA SOUPAPE EVACUE DIRECTEMENT L'EAU REJETEE DU BALLON AU SOL, JUSTE AU
DESSUS DU GARAGE DE M.BRISSON
PRÉVOIR LA MISE EN PLACE D'UNE ÉVACUATION POUR LES REJETS DE LA SOUPAPE
DU BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE PAR LE CHAUFFAGISTE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 a 15H57 Mme C. THUILLIEZ
OR LGESTION Email envoyé le 13/11/25 a 11H00 CLAIRE.THUILLIEZ@FONCIA.COM
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE M.BRISSON
OR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/11/25 A 10:59 MME C. THUILLIEZ

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/11	1	73,82		110,73
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					179,30
T.V.A. a 10,00%					17,93
TOTAL T.T.C.En EURO					197,23

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN