

N/REF : 26/11/2025 18H05 C:026163 I:33812

V/Appel du Mercredi 26/11/2025 a 18H05

CITYA COLLET BEILLON

**12 AVENUE ALSACE LORRAINE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LE PARC

2-4-6 AVENUE DES BUISSIÈRES
17-19 AVENUE DE ROMANS
38360 SASSENAGE

Fontaine, le 29 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6 BUISSIÈRE - PARTIES COMMUNES - CONTACT M DIAS GARDIEN -

MOTIF : FUITE IMPORTANTE VIDE SANITAIRE

Donneur d'ordre : _ RESPONSABLE DU SITE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 26/11/2025 A 18H30 :

LE TUYAU GENERAL D'ALIMENTATION EST CASSE DANS LE VIDE-SANITAIRE.

PAS D'ACCES, PREVOIR POMPAGE D'URGENCE POUR REPARATION.

LES POMPIERS ET LE SERVICE DES EAUX DE LA VILLE SONT INTERVENUS ET ONT COUPE L'EAU DE LA RESIDENCE.

LE 27/11/2025 A 08H15

INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES

INSPECTION DU VIDE SANITAIRE EFFECTUÉE DES L'ARRIVÉE

AUCUN SIGNE NÉCESSITANT LE POMPAGE DU VIDE SANITAIRE

LE 27/11/2025 A 12H30:

INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES

FUITE IMPORTANTE SUR LE PLYMOUTH DIAM 50 QUI EST SORTI DE LA BRIDE
COUPURE D'EAU PAR LA COMPAGNIE DES EAUX

INTERVENTION DEPUIS LE VIDE SANITAIRE

DECOUPE DU TUBE PLYMOUTH DIAM 50 ET POSE D'UN MANCHON

REPRISE DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE PLYMOUTH DN50 ET DE LA BRIDE

REMISE EN EAU PAR LE SERVICE DES EAUX

CONTROLE ETANCHEITE - OK

OUVERTURE DE TOUS LES PIEDS DE COLONNE POUR REMETTRE L'EAU DANS

L'ENSEMBLE DES MONTEES

REPLI CHANTIER

AH LCOMPTER EMAIL en CC le 29/11/25 a 11H56 sguagenti@citya.com

AH LCOMPTER Email envoyé le 29/11/25 a 11H56 M. B DAY

AH LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 09H03 M. B DAY

TM LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 08H18 M. B DAY

Suite a donner : OUI. Le 27/11/2025 a 16:41

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Interv.Plomberie <= 2H00	1	379,64	379,64
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
0,75	H(s) Suppl.Interv.Plomberie > 2H00	1	103,04	77,28
1,00	Suppl.Dispat.Lu-Ve 17h/20h Sa 07h/12h	1	68,24	68,24
3,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/11	1	73,82	239,91
1,00	Ff déplacement sans intervention	1	54,62	54,62
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	36,91	73,82
1,25	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	73,82	92,27
4,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/11	4	73,82	350,64
4,75	H(s)2ème personnel	5	57,34	272,36
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,45	39,45
1,00	Metre(s) de plymouth dn 50	5	4,45	4,45
1,00	Raccord(s) plymouth Dn50	5	79,76	79,76
1,00	Bride diam 50	5	114,83	114,83

FACTURE N° 5110430

TOTAL H.T.	1876,39
T.V.A. a 10,00%	187,63
TOTAL T.T.C.En EURO	2064,02

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN