

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6010153

N/REF : 12/01/2026 10H27 C:024059 I:30106
V/REF : osmil807971129
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 à 10H27

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 15 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 97 ALLIES - PARTIES COMMUNES
LOGEMENT DU 1ER ETG MME MR ERRAMI 06 11 65 39 33
ET MME DIVANNI 06 70 09 19 40

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE ECS BAT C
Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 12/01/2026 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONSTAT: FUITE DANS LE GARAGE 37
PREVOIR LE CONTROLE DES LOGEMENTS DE M.ERRAMI ET MME DI VANNI
REPLI CHANTIER

LE 14/01/2026 A 17H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ERRAMI AU 1ER ETAGE
CONSTAT: CE LOGEMENT N'A RIEN A VOIR AVEC L'INFILTRATION DANS LE GARAGE
LE GARAGE SE SITUE SOUS LA RAMPE DU LIDL, NOUS PENSONS QUE
L'INFILTRATION EST LIÉE A LA FUITE REPAREE CE JOUR SUR AUTRE BC
PREVOIR CONTROLE DU GARAGE 37 DANS QUELQUES JOURS POUR VOIR SI
FUITE PERSISTE
SI PERSISTANCE DE LA FUITE- PREVOIR RECHERCHE DE FUITE ENTERREE SUR
EXTERIEUR DU BATIMENT
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 14/01/26 à 18H42 M. C. TROUILLET

AH LCOMPTER Email envoyé le 12/01/26 à 21H26 M. C. TROUILLET

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE M.ERRAMI ET MME DI VANNI

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6010153

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41		29,41
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/01	2	75,30		150,60
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/01	3	75,30		150,60
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,45		39,45
TOTAL H.T.					370,06
T.V.A. a 10,00%					37,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>407,06</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN