

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6010187

N/REF : 29/12/2025 15H07 C:024059 I:30277
V/REF : OSMIL807927194
V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 à 15H07

SDC '27 MARECHAL RANDON'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 318
IMMEUBLE : 29 MARECHAL RANDON
29 AVENUE MARECHAL RANDON
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 15 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 29 RANDON - COUR PARTIES COMMUNES
FROMAGER DE LA COPROPRIÉTÉ DONT LE NUMÉRO EST LE SUIVANT: 06 18 98 02 45.

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE INONDATION DANS LA COUR

Donneur d'ordre : M. E GAUTHIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 30/12/2025 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
LE GÉRANT INDIQUE VOIR SORTIR DE L'EAU DU SOL RÉGULIÈREMENT DEPUIS PLUSIEURS JOURS
LES CANALISATIONS SOUS LE REGARD D'ACCES A LA CUVE SITUÉES AU NIVEAU DES REFOULEMENTS DE LA COUR SEMBLANT ÊTRE EN CHARGE CAR IL Y A UNE FUITE SUR LE BOUCHON DU T
LE GÉRANT INDIQUE QU'UN CURAGE A DÉJÀ ÉTÉ EFFECTUÉ CET ÉTÉ
LES CANALISATIONS REPRENENT EAUX USÉES, VANNES ET PLUVIALES DANS UN MEME TUYAU
PRÉVOIR LE PASSAGE CAMÉRA ET CURAGE DE LA CANALISATION PASSANT SOUS LE REGARD DE LA COUR
REPLI CHANTIER

LE 12/01/2026 A 16H30
INTERVENTION DEPUIS LA COUR
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE DU PIED DE COLONNE EN PASSANT PAR LE REGARD EXTERIEUR
EXTRACTION DE MATIERE
CONTROLE DE L'ÉCOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX
REPLI CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6010187

AH LCOMPTER Email envoyé le 15/01/26 a 10H11 M. E GAUTHIER
AS LCOMPTER Email envoyé le 13/01/26 a 09H38 M. E GAUTHIER
MP LGESTION EMAIL en CC le 30/12/25 a 16H57 edouard.gauthier@foncia.fr
MP LGESTION Email envoyé le 30/12/25 a 16H57 Mme F. TRUC
MERCİ DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR REALISER LE CURAGE ET PASSAGE
CAMERA
Suite a donner : OUI. Le 06/01/2026 a 09:10

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	73,82	110,73
1,00	Ff déplacement sans intervention	2	54,62	54,62
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	3	180,44	180,44
1,00	H(s)2ème personnel	4	57,34	57,34
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				471,70
T.V.A. a 10,00%				47,17
TOTAL T.T.C.En EURO				518,87

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN