

FACTURE N° 6010284

N/REF : 20/01/2026 10H05 C:026163 I:36295
V/REF : 1969605
V/Email reçu le Mardi 20/01/2026 à 10H05

CITYA COLLET BEILLON

**12 AVENUE ALSACE LORRAINE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 23 ALOUETTES
23 RUE DES ALOUETTES
38180 SEYSSINS

Fontaine, le 22 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 35 ALOUETTES - RES DU PARC RDC M HAUGUEL *0620571679*
SI BESOIN M BILLOUDET (MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL) *0633305113*
FRANK.HAUGUEL@GMAIL.COM

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme S GUAGENTI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 21/01/2026 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.HAUGUEL
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT: INFILTRATION AU SOL DE LA CHAMBRE ADJACENT A LA SALLE DE BAIN
ET FORTE PRESENCE D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE
FUITTE EN GOUTTE RAPIDE AU NIVEAU DE L'ANGLE DE LA BAIGNOIRE DERRIERE LE
MITIGEUR PAR LE JOINT SILICONE
TENTATIVE DE MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE - ECHEC CAR
LE MITIGEUR DU LAVABO LAISSE PASSER UN GOUTTE A GOUTTE LENT
ROBINET MACHINE A LAVER ET ROBINET LAVE VAISSELLE NE PERMETTENT PAS LA
COUPURE - BOUCHONNAGE
PRÉVOIR LA RÉFECTION DU JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR CHANGEMENT DES ROBINETS DE MACHINE A LAVER ET LAVE VAISSELLE
PREVOIR REMPLACEMENT DU MITIGEUR LAVABO POUR POUVOIR TERMINER LA
RECHERCHE DE FUITE AVEC MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 à 09H38 Mme S GUAGENTI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/01	1	75,30		75,30
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41		29,41
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					144,16
T.V.A. a 10,00%					14,41
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>158,57</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN