

N/REF : 27/01/2026 16H00 C:263673 I:36768
V/REF : OSMIL808040360
V/Email reçu le Mardi 27/01/2026 à 16H00

FONCIA ALPES DAUPHINE

**15 RUE LESDIGUIERES
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : CLOITRES
3 RUE TRES CLOITRES
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 13 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 CLOITRES - BAT 1 PARTIES COMMUNES
CONTACT SUR PLACE : MME VIOLLAND 06 48 18 66 25

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE APRES COMPTEUR GENERAL

Donneur d'ordre : Mme L. COSTA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 29/01/2026 A 14H30:

INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES

REPROGRAMMER UN AUTRE RENDEZ-VOUS

LE TECHNICIEN EST ALLÉ CHERCHER LA CLÉ A L'AGENCE FONCIA POUR MONTER DANS LES PARTIES COMMUNES JUSQU'AU DERNIER ÉTAGE

IMPOSSIBLE DE TROUVER LE COMPTEUR

PAS D'ACCES POUR ALLER DANS LES CAVES FERMÉE AVEC UN CADENAS

LE 03/02/2026 A 09H00:

RÉCUPÉRATION DE LA CLÉ A L'AGENCE FONCIA MAIS LA CLÉ NE FONCTIONNE PAS
PREVOIR LE BADGE

LE TECHNICIEN EST ALLÉ VOIR A FONCIA, ILS N'ONT PAS LES BADGES

LE TECHNICIEN A SONNÉ SUR TOUTES LES PORTES - AUCUN OCCUPANT N'OUVRE LA PORTE

LE 04/02/2026 A 10H45:

IL N'Y A PAS DE CLÉ POUR RENTRER DANS L'IMMEUBLE

TM/ ME 04/02/26 A 11H08- APPEL A FONCIA - PAS D'ACCES ILS NOUS RAPPELLENT QUAND ILS ONT DES INFOS

LE 02/03/2026

TENTATIVE DE JOINDRE FONCIA - ECHEC

LE 04/03/2026 A 10H45:

TOUJOURS PAS D'ACCES

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 12/03/26 a 17H31 lnie.costa@foncia.com
CLOTURE EN L'ETAT - PAS D'ACCES
TM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/02/26 A 14H23 MME L. COSTA
TM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 15H11 LEONIE.COSTA@FONCIA.COM
MERCİ DE NOUS DONNER LES INFORMATIONS POUR LES ACCES
TM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 15:09 MME L. COSTA
AH LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/26 A 17:30 MME COSTA L.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/01	1	73,82		73,82
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/02	2	75,30		169,42
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41		29,41
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/02	3	75,30		94,12
1,00	Prise en charge technique dispatching	3	29,41		29,41
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					464,75
T.V.A. a 10,00%					46,47
TOTAL T.T.C.En EURO					511,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 6030183

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN