

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6030306

N/REF : 19/02/2026 17H03 C:025438 I:34410
V/REF : osmil808145588
V/Email reçu le Jeudi 19/02/2026 à 17H03

SDC 'Village Olympique B'
C/O FONCIA ECHIROLLES
46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES

V/REF.IMM. 1250
IMMEUBLE : VILL.OLYMPIQUE (Cop)
2-4-6 RUE KOGAN/2-4 R.LACHENAL
4/6/8 PLACE LIONEL TERRAY
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 20 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 TERRAY - PARTIES COMMUNES LA PLUME DAUPHINOISE M EL MEDDHA *06
03 06 97 13*
? LOGEMENT 76 : MME KADRI - TÉL. 0650837454 / 0758416297
? LOGEMENT 77 : VACANT - CLÉS A VENIR RÉCUPÉRER A L'ANTENNE SDH AU 202,
RUE DE STALINGRAD 38100 GRENOBLE

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE INONDATION DANS LES CAVES - FUITE SUR COLONNE
EAU PLUVIALE TRES ACTIVE

Donneur d'ordre : Mme A TEODOSIO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 19/02/2026 A 20H30 :
INTERVENTION A PARTIR DES CAVES.
CONSTAT D'INFILTRATION PAR TEMPS DE PLUIE AU PLAFOND OU PAR LES TUYAUX
DE CHAUFFAGE.
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LES LOGEMENTS 76 DE MR KADRI, 1ER
ETAGE ET 77 SANS NOM AU NIVEAU DES COLONNES SANITAIRE ET CHAUFFAGE.
PREVOIR POSE DE COLORANT SUR LE TOIT ET ASPIRATION D'EAU EN CAVES.

LE 10/03/2026 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES
FUITE DÉTECTÉE -PROVIENT DU SOL DANS LE VIDE SANITAIRE DES TUYAUX
D'ÉVACUATIONS QUI DESCENDENT DANS LE REGARD DANS LE SOL
ASPIRATION DE L'EAU QUI A STAGNÉ AU SOUS-SOL
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 77
POSE DE COLORANT DANS LES ÉCOULEMENTS
LE LOGEMENT 76 LOCATAIRE ABSENTE - ELLE A OUBLIÉ LE RENDEZ-VOUS
REPLI CHANTIER

LE 16/03/2026 A 16H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.KADRI
POSE DE COLORANT ROUGE DANS L'EVIER

BLEU DANS LES WC
RECHERCHE DE FUITE VISUELLE - PAS DE FUITE VISUELLE
LES EVACUATIONS ET LES COLONNES D'EAU SONT BRANCHÉES SUR LA MEME COLONNE
QUE LE LOGEMENT VACANT DÉJÀ VISITÉ
AU NIVEAU DES COLONNES IL N'Y A PLUS D'EAU QUI COULE
A NOTRE PREMIER PASSAGE, IL PLEUVAIT BEAUCOUP CE QUI FAIT QUE CE SONT
DES INFILTRATIONS QUI VENAIT DE L'EXTERIEUR
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 a 17H03 Mme A TEODOSIO

AH LGESTION Email envoyé le 20/02/26 a 09H55 Mme A TEODOSIO

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS 76 ET 77
NOUS POUVONS METTRE UN CAMION POUR LE POMPAGE - MERCI DE NOUS DONNER
LA SUITE DE L'INTERVENTION

TM LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 a 07H52 Mme A TEODOSIO

TM LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 a 07H47 M. E AJDONIK

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41	29,41
1,00	Suppl.Dispat.Lu-Ve 17h/20h Sa 07h/12h	2	68,92	68,92
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/02	2	75,30	188,25
2,50	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	2	75,30	188,25
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/03	3	75,30	188,25
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/03	4	75,30	150,60
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,45	39,45
TOTAL H.T.				853,13
T.V.A. a 10,00%				85,31
TOTAL T.T.C.En EURO				938,44

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 6030306

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN