

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6040082

N/REF : 25/02/2026 8H51 C:265115 I:36838
V/REF : BON POUR ACCORD
V/Email reçu le Mercredi 25/02/2026 à 8H51

SELON DEVIS N° 6020097

SAUVEGARDE DE L ISERE

**30 RUE ALFRED DE MUSSET
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : MUSSET
30 RUE ALFRED DE MUSSET
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 09 Avril 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 30 MUSSET - BAT DE LA SAUVEGARDE DE L ISERE BUREAU DES POETES RDC
MME BONVALLET *06 29 07 58 80*
CONTACTER PATUREAU JEROME 06 78 66 37 14 POUR PLANIFICATION

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6020097 DU 23/02/2026
D UN MONTANT DE 397,5 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme A BONVALLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU - 48H A L'AVANCE
AVEC ACCES DU SYNDIC POUR COUPER L'EAU DE L'IMMEUBLE

INTERVENTION DEPUIS LE BATIMENT DE LA SAUVEGARDE DE L'ISERE
COUPURE D'EAU DU BATIMENT
REALISATION D'UNE SOUDURE SUR TUBE CUIVRE D'ALIMENTATION EAU FROIDE
REMISE EN EAU DU BATIMENT
CONTROLE ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 20/03/2026
COUPURE D'EAU FROIDE DE L'IMMEUBLE
TENTATIVE DE BRASURE - ECHEC
PREVOIR INTERVENTION AVEC COUPURE D'EAU CHAUDE ET EAU FROIDE PAR LA
COMPAGNIE DE CHAUFFAGE
REPLI CHANTIER
PRÉVOIR AFFICHAGE SUR LES 2 BÂTIMENTS ADJACENTS
PRÉVOIR CLEF DU SYNDIC POUR COUPER L'EAU ET RDV AVEC LA COMPAGNIE DE
CHAUFFAGE

TRAVAUX EFFECTUES LE 09/04/2026

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 17H20 Mme A BONVALLET
ACOMPTE PAR VIREMENT DE 131.20€ RECU LE 04/03/26
AH TT EMAIL ENVOYÉ LE 23/02/26 A 17H55 MME A BONVALLET
Suite a donner : OUI. Le 20/03/2026 a 15:23

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	397,50	397,50
	TOTAL H.T.		397,50
	T.V.A. a 10,00%		39,75
	TOTAL T.T.C.En EURO		437,25

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

