

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6060334

N/REF : 22/06/2026 11H31 C:263477 I:37157
V/REF : 26062509
V/Email reçu le Lundi 22/06/2026 à 11H31

EFFIMAINTEANCE

**270 RUE ANTOINE SAINT EXUPERY
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE**

IMMEUBLE : LIBERATION
175-177 COURS DE LA LIBERATION
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 24 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 175-177 LIBERATION - BAT B ENTREE FACE MANPOWER *0476488800*

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE AU NIVEAU DES TOILETTES HOMMES
INTERVENTION A HAUTEUR DE 200€ SI AU DELA FAIRE DEVIS
BON D INTERVENTIONA REMPLIR

Donneur d'ordre : Mme J SURGOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/06/2026 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS MANPOWER
LA FUITE VIENT DE L'ÉTAGE DU DESSUS ET LONGE UN TUBE CUIVRE
L'ÉTAGE DU DESSUS N'APPARTIENT PAS A MANPOWER MAIS A UN GARAGE A CÔTÉ
TENTATIVE DE CONTROLE DU GARAGE A CÔTÉ - IL N'ONT PAS TROUVÉ LA CLE DU
BUREAU JUSTE AU DESSUS - POSE D'UNE CARTE POUR NOUS APPELER QUAND ILS
AURONT LA CLE
IL Y A UN TOIT TERRASSE AU DESSUS PROCHE DES WC (MAIS PAS IMMÉDIATEMENT
AU DESSUS)
SUR CE TOIT TERRASSE IL Y A UNE CLIMATISATION QUI FUIT - NOUS NE SAVONS
PAS A QUI APPARTIENT CETTE CLIMATISATION
CETTE FUITE FAIT UNE FLAQUE SUR LE TOIT TERRASSE
LA FUITE VIENT SOIT D'UN DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ DU TOIT TERRASSE SOIT A UNE
FUITE DANS LE LOCAL AU DESSUS QUI APPARTIENT AU GARAGE
ATTENTE D'UNE REPONSE DU GARAGE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 23/06/26 A 18H36
EFFIMAINTEANCE@ELANMAINTENANCE.FR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41		29,41
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/06	1	75,30		150,60
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					219,46
T.V.A. a 20,00%					43,89
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>263,35</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN