

FACTURE N° 6090025

N/REF : 20/08/2026 11H21 C:024059 I:33598
V/REF : osmil808790306
V/Email reçu le Jeudi 20/08/2026 à 11H21

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : LE CARRARE
13 AVENUE DU 08 MAI 1945
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 07 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 13 1945 - BAT 1 DIGICODE 1396 CADENAS INSTALLATION ANTENNE
M BODIN *0766060584*

MOTIF : INTERVENIR POUR GROSSE FUITE SUR ALIMENTATION EAU LGT N43 M BODIN

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 20/08/2026 A 15H00:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MONSIEUR BODIN
IMPOSSIBLE DE REMPLACER LA VANNE GÉNÉRALE DU LOGEMENT, CELLE-CI ÉTANT
ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE A ISOLER
RECHERCHE DE LA VANNE GÉNÉRALE DE LA COLONNE A PLUSIEURS ENDROITS ET
AVONS SOLlicité LE SYNDIC AINSI QUE FONCIA, SANS PARVENIR A LA LOCALISER
IDENTIFICATION DU CHEMINEMENT DE LA CANALISATION EN ACIER GALVANISÉ QUI
ALIMENTE LA GAINÉ, MAIS SANS RÉUSSIR A TROUVER LA VANNE GÉNÉRALE
CORRESPONDANTE.
DES RECHERCHES ONT ENSUITE ÉTÉ EFFECTUÉES A L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT
UNE VANNE GÉNÉRALE A FINALEMENT ÉTÉ LOCALISÉE ET CONFIRMÉE A L'AIDE DE
LA CLÉ DE BOUCHE.
NOUS PRÉVOYONS DONC UNE NOUVELLE INTERVENTION PROCHAINEMENT AVEC LA CLÉ
DE BOUCHE AFIN DE FERMER CETTE VANNE ET D'ISOLER L'ENSEMBLE DE
L'IMMEUBLE

NOUS DEVONS CHANGER LA VANNE AVANT COMPTEUR DE MONSIEUR BODIN, UN DEVIS
VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 04/09/26 A 15H51 CYRIL.TROUILLET@FONCIA.COM

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41	29,41
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/08	1	75,30	150,60
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				219,46
T.V.A. a 10,00%				21,94
TOTAL T.T.C.En EURO				241,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN