

SUR FACTURE N° 6080380
N/REF : 19/08/2026 11H52 C:265060 I:37401
V/REF : 2719333-REN1/1
V/Email reçu le Mercredi 19/08/2026 à 11H52

IMA ASSURANCES

**118 AVENUE DE PARIS
CS 40000
79033 NIORT CEDEX 09**

IMMEUBLE : STADE
15 LOTISSEMENT LE STADE
38500 LA BUISSE

Fontaine, le 14 Septembre 2026

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations
LOCALISATION : ALLEE 15 STADE - M AURIA *0647366464 *
MOTIF : INTERVENIR POUR RDF VISUELLE
PRENDRE PHOTOS ET FAIRE SIGNER PV
Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/08/2026 A 15H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.AURIA
PRISE DU TAUX HUMIDITÉ - 90%
PEINTURE CLOQUEE
POSE DE COLORANT ROUGE DANS LA SALLE DE BAIN, ORANGE DANS LES WC, BLEU
DANS L'ÉVIER
PREVOIR DE CONTROLER SI LES COLORANTS SONT RESSORTIS
PREVOIR L'OUVERTURE DE LA COLONNE A L'ETAGE POUR DEFINIR OU SE TROUVE LA
FUIITE
REPLI CHANTIER

UN DEVIS VA VOUS ETRE ADRESSÉ PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

AVOIR N°6090005

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ainsi, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PL-RFul1-Recherche	fuite visuelle<=2h	1	121,00
				-121,00
		TOTAL H.T.		-121,00
		T.V.A. a 20,00%		-24,20
		TOTAL T.T.C.En EURO		-145,20

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale