

FACTURE N° 6090243

N/REF : 6/07/2026 14H18 C:265433 I:37161
V/REF : bon pour accord
V/Email reçu le Lundi 06/07/2026 à 14H18

SELON DEVIS N°

MONSIEUR JACQUES PLASSE

**2 RUE MARCEL DEPREZ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : DEPREZ
2 RUE MARCEL DEPREZ
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 16 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 DEPREZ - M PLASSE *0615760986* PROPRIETAIRE
LOC MME GAUDIER 0783967134

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6060105 DU 30/06/2026
D UN MONTANT DE 255,31 EUROS HT

Donneur d'ordre : M. P PLASSE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.PLASSE
CASSE DE L'HABILLAGE BAC A DOUCHE CARRELE POUR ACCES AUX
EVACUATIONS POUR CONTROLE

EN FONCTION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE DE FUITE, UN DEVIS DE
REPARATION VOUS SERA ADRESSE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 16/07/2026 A 10H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GAUDIER
AU 1ER ÉTAGE
OUVERTURE AU NIVEAU DE LA TABLETTE SOUS CABINE DE DOUCHE
CONSTAT: PAS DE FUITE VISUELLE SOUS LE BAC A DOUCHE (BAC DE DOUCHE POSE
SUR DES PLAQUES EN PLÂTRE DE 10 CM)
IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER L'ORIGINE DE L'INFILTRATION SOUS LA DOUCHE
PRÉVOIR LA DÉPOSE DU MEUBLE VASQUE
DÉPOSE DE LA PAROI DE DOUCHE
DÉPOSE DU BAC A DOUCHE 120CM (RISQUE DE CASSE)
POUR
DÉTERMINER L'ORIGINE DE LA FUITE SOUS LA DOUCHE ET FAIRE LES RÉPARATIONS
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6090243

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	255,31	255,31
	TOTAL H.T.		255,31
	T.V.A. a 10,00%		25,53
	TOTAL T.T.C.En EURO		280,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN