

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6090381

N/REF : 17/09/2026 13H33 C:024059 I:29572
V/REF : OSMIL808888387
V/Email reçu le Jeudi 17/09/2026 à 13H33

SDC 'LES PERVENCHES'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
38000 GRENOBLE

SELON DEVIS N° 6090036

V/REF.IMM. 22

IMMEUBLE : LES PERVENCHES
18 A 24 RUE DE LA REPUBLIQUE
-
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 26 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 24 REPUBLIQUE - CONTACT SUR PLACE M.RADAFIARIJAONA *0614149820*
MME DUCHEMIN 0616374386 - 4EME ETAGE
6EME MR FAZIO : 06 41 03 16 70
7EME MR CHAMBAZ PROPRIÉTAIRE BIEN GÉRÉ PAR SQUARE HABITAT
MAILYS.POLESE@SQUAREHABITAT.FR -0476866969

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6090036 DU 12/09/2026
D UN MONTANT DE 350 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme B LORIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DUCHEMIN
PASSAGE CAMERA POUR VERIFIER LA PRESENCE D'UN BOUCHON
REPLI CHANTIER

LE 25/09/2026 A 10H15:
PASSAGE CAMERA -
AUCUNE IMAGE EXPLOITABLE CAR LA COLONNE EST TROP SALE
PREVOIR LE CURAGE DE LA COLONNE DES EAUX USEES
PASSAGE DU FURET MECANIQUE
ET PREVOIR TEST COLORANT POUR VERIFIER QU'IL N'Y A PAS DE FISSURE SUR LA
COLONNE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/09/26 A 00H15 BERENICE.LORIN@FONCIA.COM

AH DEVIS ENVOYÉ LE 12/09/26 A 21:55 FRANCOISE.TRUC@FONCIA.COM
AH DEVIS EN CC LE 12/09/26 A 21:55 CYRIL.TROUILLET@FONCIA.COM

BONJOUR,

J'AI PROGRAMMÉ UNE INTERVENTION LE VENDREDI 25/09 A 08H30 POUR LE PASSAGE CAMERA CHEZ MME DUCHEMIN.

IL NOUS FAUT L'ACCES AU 7EME ÉTAGE CHEZ MME CHAMBAZ

DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR,

CORDIALEMENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	350,00	350,00
	TOTAL H.T.		350,00
	T.V.A. a 10,00%		35,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		385,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 6090381