



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 1120274

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 8/12/2021 13H50 C:025894 I:32031
V/REF : 45186
V/Email reçu le Mercredi 08/12/2021 à 13H50

SEM4V

Code Service : PAT
417, AV.PERRIER DE LA BATHIE
73400 UGINE

V/REF.IMM. 10245
IMMEUBLE : PAVILLONS GDE ROCHE
230 a 286/324 ROUTE DE TOURS
73200 ALBERTVILLE

Voglans, le 22 Décembre 2021

Référence Marché: 2021-41-Plomberie Lot15-Ter.1
LOCALISATION : ALLEE N 314 - LOGEMENT N314 VACANT SOUS PASS AU RDC
MOTIF : INTERVENIR POUR REMPLACER PACK WC ET HABILLAGE BAIGNOIRE EN 170
+ DEVIS DE REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA SDB
Donneur d'ordre : Mr Q. 09.LAURES (PAT)

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 15/12/2021 A 09H30
LOGEMENT N314 VACANT AU RDC
COUPURE D EAU DU LOGEMENT
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU PACK WC
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU JOINT DE PIPE DU ROBINET D ARRET ET DE SES
FIXATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L ETANCHEITE ET DU BON ECOULEMENT
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA JUPE BAIGNOIRE ET DECOUPE
NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER
DEVIS DU REMPLACEMENT POUR LE RADIATEUR A SUIVRE

OBSERVATIONS : CV LCOMPTER Email envoyé le 20/12/21 à 18H03 Mr Q. 09.LAURES (PAT)

ESTIMATION DE REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAINS AVEC
CONSERVATION DU TE ET DE LA VANNE THERMOSTATIQUE
RADIATEUR DE 474W SOIT 187€00HT
MERCI DE NOUS INDIQUER LA SUITE A DONNER

MS LCOMPTER Email envoyé le 08/12/21 à 15H43 Mr Q. 09.LAURES (PAT)

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PL0360-Rempl.wc complet le 15/12*	1	270,00	270,00
1,00	PL0035-Rempl.habillage baignoire strat.	1	101,00	101,00
TOTAL H.T.				371,00
T.V.A. a 10,00%				37,10
TOTAL T.T.C.En EURO				408,10

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BON DE TRAVAIL ENTREPRISE****N° 45186**8112
13h50**Exemplaire à joindre à la facture
libellé au nom de la SEM4V
Code service Chorus : PAT****SAS SERVIMO SAVOIES****RUE DU MARAIS
73420 VOGLANS****Entreprise**Référence : 0062925
Téléphone : 04.79.52.08.82
Marché : 2021000041**Demandeur**Locat. présent : VACANCE TECHNIQUE
Entré le : 10 / 08 / 2021**Intervention**Date limite d'exécution : 23 / 12 / 2021
Nature travaux : GROS ENTRETIEN SUITE EDL**Lieu d'intervention**10359-00314-00010-00314
VACANCE TECHNIQUE
PAVILLON ALLEE GRANDE ROCHE
314 Route de Tours
APPT 314
73200 ALBERTVILLE
Appartement Type : T4
Groupe : 10359 Etage : RDC
Bâtiment : 314 Allée : 10
Appart. : 314**Observations****SUITE EDL SORTANT - LOGEMENT SOUS PASSE**

Gérant de proximité.. : HADDAD Bachir06.16.32.19.14

Prestations à réaliser pour le 23 / 12 / 2021

	Qté
PLO360 - WC - Remplacer cuvette WC avec réservoir et pipe sortie (n°1)	1,00 U
WC - Remplacer cuvette WC avec réservoir et pipe sortie En porcelaine vitrifiée blanche même série que noté au poste baignoire avec sortie horizontale ouverticale, compris évacuation de l'ancienne fixation et remise en place des alimentations et évacuation	
PLO035 - Remplacer habillage baignoire stratifié (n°2)	1,00 U
Toutes dimensions en aggloméré revêtu sur ses 2 faces et chants d'un stratifié blanc, épaisseur minimum 16 mm compris vérins de réglage	

SEM4V rappelle à l'entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Affaire suivie par Chargé(e) EDL - Q. LAURES**Demande de travaux établie par LAURES Quentin**

Le 08/12/2021

Signature

BON DE TRAVAIL ENTREPRISE
N° 45186

✂ A RETOURNER A L'ADRESSE CI-DESSUS

Bon de contrôle - N° 45186		
Entreprise/Fournisseur (N° 62 925)	Locataire	Ordonateur
SAS SERVIMO SAVOIES	VACANCE TECHNIQUE	
Date de fin de travaux		Date
Visa du MAITRE D'OEUVRE :	Visa LOCATAIRE	Visa de l'ORDONATEUR :

Observations: