



**LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER**

FACTURE N° 1122262

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

N/REF : 21/10/2021 9H44 C:024903 I:30306
V/REF : 21032397
V/Email reçu le Jeudi 21/10/2021 a 9H44

**HAUTE SAVOIE HABITAT
SC1-SECTEUR ANNECIEN-DT12
2, RUE MARC LEROUX
B.P.554
74055 ANNECY CEDEX**

V/REF.IMM. 2100
IMMEUBLE : LES POMMARIES
1 a 16 CLOS DU BUISSON
74940 ANNECY LE VIEUX

La Balme, le 23 Décembre 2021

Référence Marché: CB/CK*027.20-Lot1-C2a

LOCALISATION : ALLEE N 5 - COLONNE DESSERVANT LE LOGEMENT DE MME MOREL AU 2EME
TEL 06 42555827
CAVE DE MME MATEO TEL 06 37443055
ACCES TOIT TERRASSE SOUS CADENAS POMPIER

MOTIF : INTERVENIR POUR LE CURAGE DE LA COLONNE DESSERVANT LE LOGT DE MME MOREL
Donneur d'ordre : Mme A. 0.DRUET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe hautepression
et d'une pompe d'aspiration.

LE 22/10/21 A 8H30
ALLEE N5 LOGT MME MOREL 2 ETAGE
REPERAGE AU NIVEAU DU PASSAGE DU BATIMENT
COLONNE EU TRAPPE DE VISITE COTE PORTE D ENTREE MARQUEE BLEU
DEMANDE ACCES A LA CAVE MR MATTEO
DEMANDE ACCES TOIT TERRASSE

02/11/2021 A 14H15
COLONNE LOGEMENT MR MOREL 2EME
DETARTRAGE DE LA COLONNE DU TOIT TERRASSE AU PIED DE CHUTE DE LA CAVE
CURAGE DE LA CAVE JUSQU AU REGARD EXTERIEUR DERRIERE L IMMEUBLE
PREVOIR UN PLOMBIER POUR POSE D UN BOUCHON DE VISITE MANQUANT A NOTRE
ARRIVEE
NETTOYAGE DU CHANTIER REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : CV AB EMAIL en CC le 30/11/21 a 22H07 gbarret@oph74.fr
CV AB Email envoyé le 30/11/21 a 22H07 Mme A. 0.DRUET
CV LCOMPTER EMAIL en CC le 04/11/21 a 09H41 gbarret@oph74.fr

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

CV LCOMPTER Email envoyé le 04/11/21 a 09H41 Mme A. 0.DRUET

CV LCOMPTER EMAIL en CC le 27/10/21 a 17H10 gbarret@oph74.fr

CV LCOMPTER Email envoyé le 27/10/21 a 17H10 Mme A. 0.DRUET

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUI TE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	P6-Ft Déplac.Reperage	1	50,00	50,00
1,00	P6-H(s) Reperage le 22/10*	1	80,00	80,00
2,00	P3-3bis-Ff Curag.Canal/regard le 02/11*	2		Pour mémoire
TOTAL H.T.				130,00
T.V.A. a 10,00%				13,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>143,00</u>

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Bon de Commande

Référence à rappeler sur votre facture
21032397

SERVIMO SAVOIES SAS
CHEMIN DES MARAIS
73420 VOGLANS

N° TVA Intracommunautaire :
FRFR10349185611
SIRET : 34918561100010
Fax : 04 79 52 08 98
DT12 - ANNECY LAC SEMNOZ

21/10
9h44

Annecy, le 01 décembre 2021

Lieu d'exécution :

Réf. patrimoine	Adresse
2100.C.04	LES POMMARIES 5 CLOS DU BUISSON ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY

Merci d'effectuer l'intervention suivante :
Réclamation PL/770904 COLONNE IMMEUBLE

BON DE REGULARISATION CURAGE DU 2 NOV
DEMADE D INTER DU 21 OCTOBRE 9H44

Délai d'exécution : 1 jour(s)
Du 01/12/2021 au 01/12/2021

Votre contact :
MADAME BARRET GAËLLE
06 76 72 89 74
GBarret@oph74.fr

Visa Responsable

Si la présente commande concerne des travaux, veuillez prendre connaissance des conditions générales d'achat de travaux annexées au présent document.

Rappel : la facture doit nous parvenir dans le délai d'un mois après l'exécution de la commande.

Facture à transmettre en 1 seul exemplaire à notre siège :
Haute-Savoie HABITAT – 2 rue Marc Leroux CS 97006 – 74055 Annecy Cedex