



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4030828

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 29/12/2023 10H35 C:005360 I:39339
V/REF : 920174
V/Email reçu le Vendredi 29/12/2023 à 10H35

SEMCODA
Agence De Villeurbanne
31 RUE LOUIS GUERIN
CS 30086
69100 VILLEURBANNE

V/REF.IMM. 7872/2825
IMMEUBLE : COMBATTANTS -7872
415 RUE DES ANCIENS COMBATTANT
.
69700 MONTAGNY

Vaulx en Velin, le 31 Mars 2024

Référence Marché: M_230860003-1

LOCALISATION : ALLEE N415 COMBATTANTS -

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UN POMPAGE FOSSE POMPE DE RELEVAGE
ELLE SE SITUE DANS BAC DE RETENTION D EAU, A GAUCHE RAMPE VOITURE
ACCES GARAGES, SOUS PLAQUE VERTE DERRIERE ROCHERS AU MILIEU.
VOIR SI REMISE EN ROUTE DE LA POMPE EST POSSIBLE

Donneur d'ordre : Mme C. GANTIER

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

LE 29/12 A 13H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU MATERIEL
- POMPAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE PLUS DE 3 M3

DEPOTAGE DES MATIERES POMPEES EN CENTRE DE TRAITEMENT SPECIALISE

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 27/03/24 à 18H11 Mme C. GANTIER

A CE JOUR NOUS SOMMES SANS NOUVELLES INSTRUCTIONS DE VOTRE PART
NOUS CLOTURONS CE DOSSIER EN L'ETAT

AR LGESTION Email envoyé le 05/03/24 à 15H27 Mme C. GANTIER

CS LGESTION Email envoyé le 02/01/24 à 12H21 Mme C. GANTIER

PREVOIR LE POMPAGE COMPLET DE LA FOSSE DE RELEVAGE ET L'INTERVENTION
D'UN ELECTRICIEN AFIN DE SORTIR LES POMPES POUR LE CONTROLE DES
FLOTTEURS ET DU TABLEAU ELECTRIQUE (PRESENCE IMPORTANTE DE FILS
ELECTRIQUES RAFISTOLES)



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4030828

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER A CE DOSSIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule mixte hydrocureur.
Aspiration du contenu de la fosse, curage haute pression des parois et du fond.
Pompage des boues et transport pour destruction en centre de traitement agréé.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,75	CU0001-H(s)curage >1er tampon collecteur	5	120,09	570,42
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,08	Traitement des déchets	4	2295,15	183,61
TOTAL H.T.				754,03
T.V.A. a 10,00%				75,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>829,43</u>

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Bon de Commande

N° : 920174 du 29/12/2023

Pr.

SEMCODA
AGENCE DE VILLEURBANNE
31, rue Louis Guérin
CS 30086
69100 VILLEURBANNE
Tel:04.78.93.21.92

SERVIMO SAS

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX EN VELIN

Immeuble collectif



Individuel



- 2 ans



Non Conventionné



Fournitures seules



Travaux dits urgents



Si coché, reporter la mention
"Travaux Urgents" sur la facture

**Exemplaire à joindre à la facture
dont le libellé sera conforme
aux instructions figurant au bas de page**

Fournisseur

Référence : 272589-FS0061

Téléphone : 04.78.79.36.36

Fax : 04.78.79.35.35 Mail: centreappels@servimo.fr;

Référence de la Demande

Lieu d'intervention

415 Rue des Anciens Combattants
69700 MONTAGNY

THCVRDPCE Tvx hors contra Voirie reseaux Partie cne ext.

01-EE-2230-ENT-61563100

Marché : M - 230860003-1

02825-00001 MONTAGNY 6 GAR + 8 PAR

Délai

Date limite exécution : 13/01/2024

Observations

URGENT URGENT

Prestation à réaliser	Qté
CU0003 Forfait pompage / nettoyage des fosses 2 m3 compris remise en centrale de traitement (sceptique, hydro-carbure etc) POMPAGE FOSSE POMPE DE RELEVAGE ELLE SE SITUE DANS BAC DE RETENTION D EAU, A GAUCHE RAMPE VOITURE ACCES GARAGES, SOUS PLAQUE VERTE DERRIERE ROCHERS AU MILIEU. VOIR SI REMISE EN ROUTE DE LA POMPE EST POSSIBLE	2,00

SEMCODA rappelle à l'Entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Demande de travaux suivie par GANTIER Coline le 29/12/2023

Visa pour bonne exécution
(Nom, Prénom, Date et Signature)

Le Responsable d'Agence,
Alban BLOCHET

Attestation simplifiée de TVA au dos

Facture libellée au nom de SEMCODA

et à adresser en 1 exemplaire à SEMCODA AGENCE DE VILLEURBANNE

EDN4



S.E.M.CO.D.A

50, rue du pavillon
CS 91007
01009 BOURG en BRESSE CEDEX
Tél: 04.74.22.40.66

Taxe sur la valeur ajoutée

Attestation simplifiée

1 - Identité du client ou de son représentant

Je soussigné : **SEMCODA**

Adresse : **AGENCE DE VILLEURBANNE 31, rue Louis Guérin CS 30086 69100 VILLEURBANNE**

2 - Nature des locaux

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux :

- ☐ Maison ou immeuble individuel ☒ Immeuble collectif ☐ Appartement
☐ Autre (précisez la nature du local d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☐ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☒ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de millièmes de l'immeuble
☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : **415 Rue des Anciens Combattants 69700 MONTAGNY**

dont je suis : ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autre (précisez votre qualité) :

3 - Nature des travaux

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation les travaux :

- ☒ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement)
☒ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second oeuvre :
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés
☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ Huisseries extérieures
☐ Closions intérieures ☐ Installations sanitaires et de plomberie ☐ Installations électriques
☐ Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB: Tous les autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit

- ☒ N'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (majorée pour les bâtiments d'exploitations agricoles de la surface de plancher hors oeuvre brute) des locaux existants supérieure à 10 %
☒ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction

4 - Conservation d'une copie de l'attestation et des pièces justificatives

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait, et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 % ou 20,0%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %, 7,0% ou 10,0%)

Fait à **VILLEURBANNE**

le **29/12/2023**

Signature du client ou de son représentant

Nadia DIAF

Directrice Gestion Immobilière

Numéro: 920174