



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4040383

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/03/2024 8H35 C:002080 I:09346
V/REF : CGR-00-TE-30-15203
V/Email reçu le Vendredi 22/03/2024 à 8H35

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI
Service Généraux/Patrimoine
3 RUE PERE CHEVRIER
69007 LYON

IMMEUBLE : ASSOCIATION FNDSA
72 RUE SEBASTIEN GRYPHE
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 05 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N72 GRYPHE - CONTACTER M BOUDALI - TEL06 33795076 -WC 3EME ETAGES
MOTIF : INTERVENIR POUR WC BOUCHE ET FUITE D'EAU AU 3EME ETAGE COTE B
Donneur d'ordre : M. R. BOUDALI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage mécanique/électromécanique avec matériel type K 50.

LE 22/03 A 14H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES SANITAIRES AU 3EME ETAGE COTE B
A NOTRE ARRIVEE, NOUS CONSTATONS QUE LE WC N'EST PAS BOUCHE
TEST ECOULEMENT A PLUSIEURS REPRISES - RAS
DEBOUCHAGE MECANIQUE PAR MESURE PREVENTIVE
LA FUITE PROVIENT DU WC QUI AVAIT DEBORDE MAIS LE PROBLEME EST RESOLU

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 22/03/24 à 16H09 Mme N. SETITER (CR)

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement. Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4040383

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,75	H.Personnel Débouch. mécanique le 22/03	2	112,45	196,78
TOTAL H.T.				225,90
T.V.A. a 10,00%				22,59
TOTAL T.T.C.En EURO				248,49

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

BON DE COMMANDE

N° COMMANDE: CGR-00-TE-30-15203

Commandé par:

Service Maintenance Patrimoine Travaux

A la demande de:

BOUDALI Riad

SERVIMO

101 Avenue Paul Marcelin

69120 VAULX EN
VELIN

FRANCE

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Adresse de l'installation

CGR

72 rue Sébastien Gryphe

69007 Lyon

Sanitaires 3°G, WC femmes

Joindre impérativement ce bon de commande
à votre facture (sous peine de retour).
Si travaux d'un montant supérieur à 500€, nous
faire parvenir un devis avant réalisation des
travaux.

Contact

BOUDALI Riad

Port: 06 33 79 50 76

Mail: riad.boudali@fndsa.org

N° Devis Externe:

Commentaire:

WC bouché + fuite d'eau 3eme étage coté B

Montant commandé TTC

0,00 €

Adresse de Facturation

FNDSA
03 Rue Père CHEVRIER
69007 - Lyon

Marion VEZIAN-ROLLAND

Directrice

LE FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

ACCUEIL / HÉBERGEMENT / ACCOMPAGNEMENT / ÉPIQUEUR
3 RUE PÈRE CHEVRIER 69007 LYON
TEL +33 (0)4 72 76 73 53 / FAX +33 (0)4 72 76 73 53
SITE INTERNET www.fndsa.org
ASSOCIATION LOI 1901 RECONNAISSANCE D'UTILITÉ

Règlement: Virement 30 jours fin de mois

Facture à adresser en deux exemplaires au F.N.D.S.A avec les références de la commande