



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050848

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 11/04/2024 10H03 C:000620 I:14857
V/REF : 0000959449
V/Email reçu le Jeudi 11/04/2024 a 10H03

SDC 'Grange Blanche'
C/O B.IMMOBILIER-FONCIA
119 AVENUE DE SAXE
69003 LYON

V/REF.IMM. 5004
IMMEUBLE : GRANGE BLANCHE
93-95 CORBETTA/1 a 4 LILAS
1 a 5 TILLEULS/1-2 IFS
69960 CORBAS

Vaulx en Velin, le 23 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N93 - LOGEMENT DE MME ALLIGIER AU 8EME ETAGE - PORT.06 34078862
OU M.REDJEM (VOISIN) -PORT.07 62371505

MOTIF : SUITE A LA REUNION DE CHANTIER REF 04/03/2024 15H53 ACCORD POUR :
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE AVEC UN PASSAGE CAMERA AVANT ET APRES LE
DEBOUCHAGE

Donneur d'ordre : Mr V FERREIRA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage mécanique/électromécanique avec matériel type K 50.

LE 11/04 A 13H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME ALLIGIER AU 8EME ETAGE
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE EN PASSANT PAR LA CUVETTE DES WC
CONTROLE PAR CAMERA DEPUIS L'EVENIT SITUE AU NIVEAU DU TOIT-TERRASSE
JUSQU'A LA TRAINASSE EAUX USEES - EAUX VANNES
RIEN A SIGNALER
(SUSPICION D'UN MORCEAU DE TARTRE A 1,70M APRES LA CULOTTE)
CONTROLE DU BON ECOULEMENT

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 12/04/24 a 08H28 Mr V FERREIRA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage
de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050848

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2		Pour mémoire	
3,25	H. Personnel + RIDGID K50 le 11/04	2	117,97		383,40
3,25	H.Technicien Inspection Télév. le 11/04	3	98,00		318,50
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Fourniture Rapport ITV	3	56,28		56,28
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	3	39,45		39,45
TOTAL H.T.					797,63
T.V.A. a 10,00%					79,76
TOTAL T.T.C.En EURO					877,39

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.