



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050962

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 3/05/2024 9H52 C:002560 I:15587

V/Email reçu le Vendredi 03/05/2024 à 9H52

V/REF.IMM. 0649

IMMEUBLE : 1 RUE CLAUDE BADOR
1, RUE CLAUDE BADOR
69500 BRON

SDC '1 Rue Claude Bador'
C/O ORALIA REGIE DE L'OPERA
50/54, COURS LAFAYETTE
CS 53421
69001 LYON

Vaulx en Velin, le 27 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N1 BADOR -GARAGE DE M COLOMBIER TEL:06 18412919

MOTIF : INTERVENIR AU PLUS VITE POUR UNE FUITE QUI EST TOUJOURS ACTIVE DEPUIS
PRESQUE 1 AN
SUITE REF 4/10/2023 10H45

RECU MAIL DE MME CHAGNON (GEA)
NOUS VOUS AVONS ALERTÉ A PLUSIEURS REPRISES LA FUITE EST TOUJOURS ACTIVE
DEPUIS PRESQUE 1 AN NOUS VOUS DEMANDONS D'INTERVENIR AU PLUS VITE
SANS RÉPONSE DE VOTRE PART NOUS NOUS VERRONS OBLIGÉS DE FAIRE UNE
DÉCLARATION DE SINISTRE CF PHOTO DES TRAVAUX RÉALISÉS ...

Donneur d'ordre : Mme A.C. CHAGNON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

LE 03/05 A 13H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU GARAGE DE MR COLOMBIER, QUI NOUS INFORME QUE
LORSQU'IL PLEUT L'EAU S'EVACUE AU NIVEAU DU JOINT

INTERVENTION DEPUIS CANIVEAU SITUE DEVANT L'ENTREE DE L'ALLEE
MISE EN CHARGE DU CANIVEAU
REINTERVENTION DEPUIS LE GARAGE
NOUS CONSTATONS QUE LE RESEAU EST EN CHARGE
- ESSAI DE DEBOUCHAGE MECANIQUE - SANS RESULTAT

NOUS CONSTATONS QUE L'EVACUATION DU CANIVEAU REPRESENTA UN PASSAGE DE
16MM AU LIEU DE 100MM

INTERVENTION A PARTIR DU GARAGE DE MR COLOMBIER
RENFORCEMENT DU JOINT

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 06/05/24 à 08H01 Mme A.C. CHAGNON



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050962

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DEVIS A SUIVRE POUR LE CURAGE DU RESEAU EAUX PLUVIALES SUITE AU CONSTAT
DE NOTRE PERSONNEL

DE PLUS, IL EST NECESSAIRE DE CONTROLER L'EVACUATION DE LA JARDINIERE
CAR NOUS SUPPOSONS QUE LES RESIDUS DE TERRE PASSENT DANS L'EVACUATION
ET CAUSE UN BOUCHON

POUR DES RAISONS DE RESPONSABILITE ET TECHNIQUE, NOUS NE POUVONS PAS
ETALIR DE DEVIS POUR CONTROLER OU REGLER LE PROBLEME SUR LE CANIVEAU
ET DE LA JARDINIERE AU RISQUE D'ENDOMMAGER L'ETANCHEITE DE LA CALANDRITE
QUI REND ETANCHE TOUT LE NIVEAU MOINS -1

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/05	2	70,85	141,70
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45	39,45
TOTAL H.T.				210,27
T.V.A. a 10,00%				21,02
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>231,29</u>

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.