



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060161

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/05/2024 11H10 C:002560 I:15587

V/Email reçu le Mercredi 22/05/2024 à 11H10

V/REF.IMM. 0649

IMMEUBLE : 1 RUE CLAUDE BADOR
1, RUE CLAUDE BADOR
69500 BRON

SDC '1 Rue Claude Bador'
C/O ORALIA REGIE DE L'OPERA
50/54, COURS LAFAYETTE
CS 53421
69001 LYON

Vaulx en Velin, le 04 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N1 BADOR - Contacter MME CHAGNON (GEA) TEL *0688056177*

MOTIF : SUITE REF 03/05/2024 09H53 -
LA SOCIÉTÉ HERA EST VENUE VÉRIFIER SI LA COLONNE ÉTAIT EN CHARGE, IL
SEMBLE QUE NON C'EST CLAIREMENT LES JOINTS QUI ÉTAIENT LA CAUSE DE LA
FUITE
EST IL ENVISAGEABLE DE FAIRE UN RENDEZ VOUS SUR PLACE CETTE SITUATION
N'A QUE TROP DURÉE

Donneur d'ordre : Mme A.C. CHAGNON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux suite a rendez-vous

LE 28/05 08H00 :
REUNION DE CHANTIER EN PRESENCE DE ME CHAGNON QUI NOUS INFORME QUE LA
FUITE PERSISTE DANS LE BOX
- ME CHAGNON NOUS INFORME QUE LA SOCIETE HERA EST INTERVENUE POUR
EFFECTUER UN PASSAGE CAMERA ET QUE SELON LEUR RAPPORT CELUI-CI EST
PROPRE

- MISE EN PLACE D'UNE CAMERA ENDOSCOPIQUE DEPUIS LE CANIVEAU
PRESENCE D'UN BLOCAGE A 30CM
IMPOSSIBILITE D'AVOIR LE COMPTE RENDU ET LE RAPPORT CAMERA DE LA
SOCIETE HERA

NOUS AVONS EFFECTUE UN TEST D'EVACUATION
INTERVENTION A PARTIR DU BOX
PRESENCE DE TROIS GOUTTES QUI TOMBENT SUR LE COUDE QUE NOUS AVONS
REMPLECE SANS POUVOIR DONNER DES PRECISIONS EXACT DE LA PROVENANCE

NOUS AVONS DONC RELANCE ME CHAGNON POUR QU'UN CURAGE COMPLET DU RESEAU
SOIT EFFECTUE OU BIEN UN PASSAGE CAMERA AFIN D'ETABLIR UN DIAGNOSTIC ET
APPORTE LA PREUVE QUE LE RESEAU EST PROPRE, SAIN ET QU'UNE MALFAÇON
AURAIT PU ETRE FAIT SUR NOS TRAVAUX



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060161

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DT LCOMPTER Email envoyé le 28/05/24 a 15H55 Mme A.C. CHAGNON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
2,25	H.Agent Technique Plomberie le 28/05	2	81,81		184,07
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	2	39,45		39,45
TOTAL H.T.					252,64
T.V.A. a 10,00%					25,26
TOTAL T.T.C.En EURO					277,90

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.