



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4061437

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 19/06/2024 16H53 C:001800 I:07920
V/REF : 34286
V/Email reçu le Mercredi 19/06/2024 à 16H53

REGIE GINDRE S.A.S
3 GDE RUE DE LA CROIX-ROUSSE
BP 4361
69004 LYON

IMMEUBLE : 10 BEAL & PLATRIERS
10/12, RUE DU BEAL
DES PLATRIERS
69009 LYON

Vaulx en Velin, le 28 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N10 BEAL - CONTACT SUR PLACE MME LOPES - TEL:*06 35395309*
06 25725408

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DES CAVES AINSI
QU'A L'ACCES AUX CAVES

Donneur d'ordre : Mme A ROBELLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

LE 19/06/2024 A 21H00 :
INTERVENTION A PARTIR DE LA CAVE DE M LOPES
REPERAGE D'UNE INFILTRATION PROVENANT D'UN TROU DANS LE MUR QUI DONNE
SUR LE JARDIN
AUCUNE ALIMENTATION NE SEMBLE TRAVERSER CE COTE DE LA RESIDENCE
REPROGRAMMATION D'UN CHEF D'EQUIPE POUR UNE RECHERCHE DE FUITE
APPROFONDIE

LE 27/06 A 13H00 :
VU SUR PLACE POUR INFILTRATION D'EAU IMPORTANTE DANS LA CAVE
DES FILETS D'EAU SURGISSENT DES BUSE DE PERFORATION SUR LE MUR DU
BATIMENT DANS LA CAVE

REPERAGE DU RESEAU
- AUCUN RESEAU D'ALIMENTATION NE PASSE ENTERRE

INSPECTION DE LA CONFIGURATION DE LA MAISON EN FACE DU BATIMENT
- RIEN A SIGNALER

REPERAGE DES LIEUX CAR UN BATIMENT EST A PROXIMITE DU BATIMENT

APRES RECHERCHE IL S'AGIT DU GARAGE CRISTAL
- LE BATIMENT CONCERNE EST LA CHAMBRE DE PEINTURE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

- SOUS LES TASSEUX DE BOIS AU SOL OU SE TROUVE L'ANCIENNE FOSSE
MECANIQUE, IL Y A DE L'EAU A PARTIR DE 50 CENTIMETRES DE PROFONDEUR

IL S'AGIRAIT D'UNE SOURCE QUI PASSE A PROXIMITE DES LIEUX
- LE NIVEAU DE L'EAU EST MONTE SUITE A LA QUANTITE D'EAU QU'IL Y A EU
DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE
CELA EXPLIQUE LA PRESENCE DE RIGOLE D'EVACUATION ET BUSE AU NIVEAU DES
CAVES QUI ONT ETE CONSTRUIT LORS DE LA CONSTRUCION DE L'IMMEUBLE
PAS DE DEGAT APPARENT
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : NOUS CLOTURONS CE DOSSIER MAIS NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION SI
NECESSAIRE

CS LGESTION Email envoyé le 20/06/24 a 08H10 Mme A DARIANIAN

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/06	2	70,85	106,27
1,50	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	2	70,85	106,27
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/06	3	70,85	177,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,45	39,45
TOTAL H.T.				458,23
T.V.A. a 10,00%				45,82
TOTAL T.T.C.En EURO				504,05

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4061437

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*