



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4080479

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/08/2024 15H14 C:025782 I:41098
V/REF : ORA-20240817-0001
V/Appel du Samedi 17/08/2024 a 15H14

ORALIA

8 PLACE VICTOR HUGO
69170 TARARE

IMMEUBLE : 10 PLACE DE L'EUROPE
69006 LYON

Vaulx en Velin, le 27 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N° 10, CONTACT MR DUCURTIL, 5E ETAGE, DISPONIBLE A/C DE 17H00,

MOTIF : FUITE DANS LES COMMUNS AU 5E ETAGE

Donneur d'ordre : Ste PERMANENCE TEL (PC SECURITE/URGENCES 24H/24)

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 17/08/2024 A 18H45 :
CONSTAT D'INFILTRATION SUR LE PLAIER DU 4E ETAGE.
RECHERCHE DE FUITE AU 5E ETAGE.
MISE EN EPREUVE DE 5 COMPTEURS EAU FROIDE.
FUITE LOCALISEE DANS LE LOGEMENT DE MME THOMAS.
CONTROLE VISUEL.
IL S'AGIT D'UNE FUITE SUR LE CUMULUS PERCE.
COUPURE D'EAU.
MISE HORS ALIMENTATION EAU FROIDE DU CUMULUS ET VIDANGE.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ETANCHEITE.

OBSERVATIONS : IB LCOMPTER Email envoyé le 26/08/24 a 15H43 Mme E. LA LUMERA
KI LCOMPTER Email envoyé le 19/08/24 a 10H36
KI LCOMPTER Email envoyé le 19/08/24 a 10H34 M. J FIRPO
CS LCOMPTER Email envoyé le 19/08/24 a 08H15 M. A. FAVRICHON
CS LCOMPTER Email envoyé le 19/08/24 a 08H15 Ste PERMANENCE TEL
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU CUMULUS THERMOR 100 LITRES SUR TREPIED.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4080479

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,00	Suppl.Dispat.20h-07h/7j/7+Sa12h-20hDi/Jf	1	152,88	152,88
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/08	1	70,85	177,12
2,50	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	70,85	177,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				575,69
T.V.A. a 20,00%				115,13
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>690,82</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.