



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4091371

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 14/07/2023 20H32 C:022730 I:11087

V/Appel du Vendredi 14/07/2023 a 20H32

SDC 'Square République II'
C/O REGIE LESCUYER ET ASSOCIES
17 QUAI GILLET
69004 LYON

IMMEUBLE : SQUARE REPUBLIQUE II
101A/101B COURS EMILE ZOLA
69100 VILLEURBANNE

Vaulx en Velin, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N° 101, CONTACT MR MORIN, MCS, 0671453481

MOTIF : FUITE DANS UN LOCAL SURPRESSEUR, SI BESOIN FORCER LA PORTE

Donneur d'ordre : M. J. PERRIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 14/07/2023 A 22H30 :

CONSTAT D'UNE GROSSE FUITE DANS LE LOCAL SURPRESSEUR DUE A UN BOUCHON GALVA PERCE.

ALLER/RETOUR AU DEPOT POUR RECUPERATION DE MATERIEL ET NOTAMMENT D'UNE POMPE DE RELEVAGE CAR IL N'Y EN A PAS SUR PLACE ET LES OCCUPANTS SE RELAIENT POUR VIDER DES SEAUX D'EAU A L'EXTERIEUR.

MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE ET DE L'EVACUATION SUR LE BOUCHON DE VISITE DE LA COLONNE EAUX USEES DANS LEQUEL EST FAIT UN TROU A LA SCIE CLOCHE.

INSTALLATION CORRECTE.

L'EVACUATION DE L'EAU SE FAIT PARFAITEMENT.

LE 24/07 A 14H00 :

RECUPERATION DE LA POMPE

REMPLACEMENT DU BOUCHON DN100

OBSERVATIONS : CETTE FACTURE ANNULE ET REMPLACE NOTRE FACTURE N 3080467 DU 11/08/2023 EN ACCORD AVEC MR PAILLASSON

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12	
1,00	Suppl.Dispat.20h-07h/7j/7+Sa12h-20hDi/Jf	1			Pour mémoire
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/07	1	68,32	239,12	
3,50	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	68,32	239,12	
2,50	H.Ouvrier Qualifié le 24/07	3	67,48	168,70	
1,00	Remise a titre commercial % / Heures/PC	3	30,00%	-202,81	
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1			Pour mémoire
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	1			Pour mémoire
9,00	Location pompe /J	1	22,46	202,14	
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	3			Pour mémoire
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	3			Pour mémoire
1,00	Bouchon(s) galva	3	7,37	7,37	
1,00	Remise a titre commercial % fournitures	3	30,00%	-62,85	
TOTAL H.T.				619,91	
T.V.A. a 10,00%				61,99	
TOTAL T.T.C.En EURO				681,90	

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.