



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 4100234**

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

N/REF : 20/09/2024 15H28 C:000780 I:03537  
V/REF : BDCE243052  
V/Email reçu le Vendredi 20/09/2024 à 15H28

**SDC '31 Rue Auguste Comte'**  
**C/O REGIE CARRON**  
**9, RUE GRENETTE**  
**69299 LYON CEDEX 02**

V/REF.IMM. 1.0149  
**IMMEUBLE** : 31 RUE AUGUSTE COMTE  
31, RUE AUGUSTE COMTE  
69002 LYON

Vaulx en Velin, le 07 Octobre 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION** : ALLEE N31 COMTE - CONTACTER MME BELVAL -TEL:\*06 27258030\*

**MOTIF** : INTERVENIR POUR EFFECTUER UN PASSAGE CAMERA - CECI AFIN D'INSPECTER LA  
COLONNE QUI PASSE CHEZ MME ROSSET (LOT 31 - 4EME ETAGE) ET QUI TRAVERSE  
L'ENSEMBLE DES LOGEMENTS SUR CETTE MEME PARTIE DE BATIMENT  
COMME EVOQUE LORS DE NOTRE ECHANGE TELEPHONIQUE D'HIER, NOUS SOUHAITONS  
QUE CETTE INTERVENTION SOIT FAITE DANS LAJOURNÉE DU 25/09  
IMPERATIVEMENT

**Donneur d'ordre** : Mme S. BOZOUKLIAN

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Inspection télévisée de canalisation

LE 25/09 A 08H45 :  
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS  
INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE N°31  
COUPURE D'EAU  
DEPSOE DU WC  
INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU EAUX VANNES SUR 16,50 METRES JUSQU'AU  
PIED DE COLONNE  
- PAS DE CASSURE DU RESEAU, MAIS PRESENCE DE TARTRE AU NIVEAU DU 1ER ET  
2EME ETAGE  
LA COLONNE EST VETUSTE ET POREUSE SUR LA TOTALITE  
PREVOIR UN CHEMISAGE DE LA COLONNE  
REMISE EN PLACE DU WC ET EN EAU  
CONTROLE DE L'ETANCHEITE  
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

**OBSERVATIONS** : DT LCOMPTER Email envoyé le 01/10/24 à 09H58 Mme S. BOZOUKLIAN  
LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 4100234**

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

| =====                    |                                         |      |       |    |               |
|--------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U.  | HT |               |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching   | 2    | 29,12 |    | 29,12         |
| 2,75                     | H.Technicien Inspection Télév. le 25/09 | 2    | 98,00 |    | 269,50        |
| 2,00                     | H(s)2ème personnel le 25/09             | 3    | 53,13 |    | 106,26        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre            | N°BT | P.U.  | HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule spécialisé      | 2    | 39,45 |    | 39,45         |
| 1,00                     | Fourniture Rapport ITV                  | 2    | 56,28 |    | 56,28         |
| TOTAL H.T. ....          |                                         |      |       |    | 500,61        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                         |      |       |    | 50,06         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                         |      |       |    | <u>550,67</u> |

**Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

SASU SERVIMO  
101 Avenue Paul Marcelin  
69120 VAULX EN VELIN  
04.78.79.36.36  
LYON, le 20/09/2024

## ORDRE DE SERVICE N° BDCE243052

*pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble\**

|  <b>ADRESSE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX</b> |  <b>MOYENS D'ACCES</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31 Rue Auguste Comte, 69002 LYON</b>                                                                                | Code immeuble:<br>Code bâtiment :<br>Contact sur place :                                                |

Mesdames, Messieurs,

Merci de bien vouloir intervenir au plus vite pour effectuer les travaux suivants :

**Nous vous remercions de bien vouloir intervenir pour effectuer un passage caméra. Ceci afin d'inspecter la colonne qui passe chez Madame ROSSET (lot 31 - 4ème étage) et qui traverse l'ensemble des logements sur cette même partie de bâtiment.**

**Comme évoqué lors de notre échange téléphonique d'hier, nous souhaitons que cette intervention soit faite dans la journée du 25/09 impérativement.**

**A savoir que la société de chemisage ne veut pas chiffrer de devis sans le passage caméra.**

**Nous vous invitons à prendre contact avec Madame Belval pour l'accès à l'immeuble joignable au 0627258030.**

**Vous en remerciant par avance**

Vous remerciant de votre efficacité, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.

Sveta BOZOUKLIAN  
@ s.bozouklian@regie-carron.com 

Destinataire facture :  
S.D.C.31 Rue Auguste Comte, 69002 LYON  
chez REGIE CARRON  
9 RUE GRENETTE  
69289 LYON CEDEX 02

  
**Rappeler obligatoirement le numéro d'ordre  
de service BDCE243052 sur votre facture  
A défaut elle ne pourra être ni traitée ni réglée**

\*Copropriété de plus de 2 ans avec TVA réduite pour les charges soumises à la TVA réduite