



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4110618

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/05/2024 16H20 C:023763 I:40895
V/REF : 0824534071
V/Appel du Dimanche 26/05/2024 a 16H20

AXA ASSISTANCE

BP 20091
59302 VALENCIENNES CEDEX

IMMEUBLE : 41 IMPASSE DES LIBELLULES
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Vaulx en Velin, le 19 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N° 41 - LOGEMENT DE MR CHABANE, RDC, 0761341030
MOTIF : REFOULEMENT DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : LE .CADRE D'ASTREINTE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 26/05/2024 A 19H30 : INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR
CHABANE.

DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE A PARTIR DU WC SUR 8 METRES.
EXTRACTION DE NOMBREUSES LINGETTES.
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE SUR 30 METRES A PARTIR DE LA DOUCHE.
CURAGE HYDRAULIQUE A PARTIR DU WC.
CONTROLE ECOULEMENT.

OBSERVATIONS : CD AB Email envoyé le 21/10/24 a 12H56 M. R. CARTON - Port -
ZD AB Email envoyé le 17/10/24 a 11H06 Mme V. CACHEUX
CD AB Email envoyé le 23/09/24 a 13H40 Mme REY
CD AB Email envoyé le 03/07/24 a 11H51 Mme V. CACHEUX
CD AB Email envoyé le 18/06/24 a 10H43 Mme V. CACHEUX
CD AB Email envoyé le 30/05/24 a 13H23 Mme V. CACHEUX
CS AB EMAIL en CC le 27/05/24 a 07H46 vanessa.cacheux@axa.fr
CS AB Email envoyé le 27/05/24 a 07H46 M. R. CARTON - Port -



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4110618

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,00	Suppl.Dispatch.20h-07h/7j/7+Sa12h-20hDi/Jf	1	152,88	152,88
3,75	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 26/05	1	165,81	621,78
3,75	Sup.H.100%-Camion Mixte +20h-Sa+12h-D/JF	1	165,81	621,78
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
15,00	Dose(s) Désinfectant DDS1000 (VO/SOL)	1	0,86	12,90
TOTAL H.T.				1438,46
T.V.A. a 20,00%				287,69
TOTAL T.T.C.En EURO				1726,15

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.