



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4111495

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 15/07/2024 11H01 C:004400 I:13992

V/Appel du Lundi 15/07/2024 a 11H01

V/REF.IMM. 205

IMMEUBLE : LE BELLEVUE TOUR
41/43 BD EDOUARD HERRIOT
4, BOULEVARD DOC GALLAVARDIN
69800 ST PRIEST

SDC 'Le Bellevue Tour'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 29 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N41 HERRIOT - CONTCTER M CHERIFI TEL *0669930397*

MOTIF : REINTERVENIR POUR EFFECTUER UN PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : Mme N. PUDDU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

LE 26/07 A 08H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE N°41
PASSAGE CAMERA DANS LA COLONNE EU DEPUIS LE BOUCHON DU VISITE DANS LE
LOCAL " MARIA " SITUE AU RDC
- AUCUNE ANOMALIE CONSTATEE

TENTATIVE DE CONTROLE DE LA COLONNE DANS LES LOGEMENTS DU DESSUS -
SANS SUCCES
SOUPCON QUE LES INFILTRATIONS PROVIENNENT D'UN JOINT SUR LA COLONNE
EAU USEE QUI NE SERAIT PAS ETANCHE ET QUI A REFOULEE LORSQUE LA COLONNE
ETAIT EN CHARGE

PREVOIR UN TEST COLORANT A PARTIR :
- DU CABINET D'INFIRMIER SITUE AU 1ER ETAGE
- DU LOGEMENT DE M.KAPOUDJIAN AU 1ER ETAGE
- DU LOGEMENT MR MARCHAND AU 2EME ETAGE
- DU LOGEMENT MR PEREIRA AU 2EME ETAGE
LES ACCES AU LOCAL DE MARIA POUR CONTROLER LES INFILTRATIONS PIED DE
COLONNE
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : CD AB Email envoyé le 28/11/24 a 11H56 Mme N. PUDDU
CD AB Email envoyé le 25/11/24 a 11H20 Mme N. PUDDU



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4111495

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ZD AB Email envoyé le 21/11/24 a 09H01 M. O. PAUTET

MP LCOMPTER Email envoyé le 07/11/24 a 18H29 M. O. PAUTET

A CE JOUR, NOUS SOMMES SANS NOUVELLES INSTRUCTIONS DE VOTRE PART
NOUS CLÔTURONS CE DOSSIER EN L'ÉTAT

PJ LGESTION Email envoyé le 01/08/24 a 09H20 _

PJ LGESTION Email envoyé le 01/08/24 a 09H13 M. O. PAUTET

AR LGESTION Email envoyé le 31/07/24 a 14H43 M. O. PAUTET

PJ LGESTION Email envoyé le 30/07/24 a 17H20 M. O. PAUTET

DT LGESTION Email envoyé le 29/07/24 a 12H30 M. O. PAUTET

PREVOIR UN TEST COLORANT A PARTIR :

- DU CABINET D'INFIRMIER SITUE AU 1ER ETAGE
- DU LOGEMENT DE M.KAPOUDJIAN AU 1ER ETAGE
- DU LOGEMENT MR MARCHAND AU 2EME ETAGE
- DU LOGEMENT MR PEREIRA AU 2EME ETAGE

LES ACCES AU LOCAL DE MARIA POUR CONTROLER LES INFILTRATIONS PIED DE
COLONNE

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	4	29,12	29,12
2,75	H.Technicien Inspection Télév. le 26/07	4	98,00	269,50
2,75	H.Véhi.HP 100L/200B 1 opérateur le 26/07	5	165,81	455,97
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	4	39,45	39,45
1,00	Fourniture Rapport ITV	4	56,28	56,28
TOTAL H.T.				850,32
T.V.A. a 10,00%				85,03
TOTAL T.T.C.En EURO				935,35

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4111495

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.