



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020400

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/12/2024 15H03 C:024498 I:40968

V/Email reçu le Mercredi 18/12/2024 à 15H03

SAGI-TER
Immeuble Horace Cardon
68 RUE MERCIERE
CS 60211
69292 LYON CEDEX 02

IMMEUBLE : GEORGES ROUGE
43 RUE GEORGES ROUGE
69120 VAULX EN VELIN

Vaulx en Velin, le 21 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N43 - BATIMENT A3 -CONTACTER MR DIOUANE (GARDIEN) TEL*06 29569423*
M LMOUBINE ACCES ALLEE A3 TEL 06 29 56 94 23
M. JACQUEMONT RESPONSABLE DE SECTEUR DE LA SOCIETE DE NETTOYAGE :
06.33420680

MOTIF : SUITE REF 3/12/2024 A 17H10
INTERVENIR POUR LE DÉBOUCHAGE DE LA DESCENTE D'EAU USÉE DE L'ALLÉE A2.
DES PROPRIÉTAIRES NOUS INFORMENT DE FORTES REMONTÉES D'ODEURS ET
CRAignent UN REFOULEMENT.

Donneur d'ordre : M. A. SABOT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 20/12 A 09H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DU BAT C8
CURAGE HAUTE PRESSION DE LA COLONNE A PARTIR DU TABOURET EXTERIEUR

ARRIVEE SUR PLACE NOTRE PERSONNEL CONSTATE QUE ABSENCE DE 2 TRAPPE DE
VISITE A PARTIR DES CAVES
- LES LOCATAIRES ONT DU LES ENLEVER AFIN DE FAIRE EVACUER
CURAGE HAUTE PRESSION A PARTIR DES TRAPPE DE VISITE
MISE EN PLACE DE 2 TRAPPES DE VISITE
POMPAGE DES CAVES

CONTROLE DE L'ECOULEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 23/12/24 à 09H32 M. A. SABOT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020400

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
3,00	H.Véhi.HP 100L/200B 1 opérateur le 20/12	1	165,81	497,43
1,00	H(s)2ème personnel le 20/12	3	53,13	53,13
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Fourniture trappe(s) de visite coquille	1	9,54	19,08
TOTAL H.T.				598,76
T.V.A. a 10,00%				59,87
TOTAL T.T.C.En EURO				658,63

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.