



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020401

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 6/01/2025 11H17 C:024498 I:40968

V/Email reçu le Lundi 06/01/2025 à 11H17

SELON DEVIS N° 5010013

SAGI-TER
Immeuble Horace Cardon
68 RUE MERCIERE
CS 60211
69292 LYON CEDEX 02

IMMEUBLE : GEORGES ROUGE
43 RUE GEORGES ROUGE
69120 VAULX EN VELIN

Vaulx en Velin, le 21 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N43 - BAT A3 - MR DIOUANE(GARDIEN) TEL 06 29569423
M. JACQUEMONT - 06 33 42 06 80 (SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5010013 du 03/01/2025 d un montant de
1903,28 EURO HT

Donneur d'ordre : M. A. SABOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

ASPIRATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES AU SOL
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DU RESEAU A PARTIR DE 2 TABOURETS
INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU AFIN D'EN CONNAITRE L'ETAT

COMPTE-RENDU ET/ OU RELEVÉ POUR ETUDE DE DEVIS COMPLEMENTAIRE SI
NECESSAIRE

LE TRAITEMENT DES MATIERES POMPES VOUS SERA FACTURE EN SUS DU PRESENT
DEVIS

LE 16/01 A 08H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 3 PERONNELS
DEBOUCHAGE/CURAGE HAUTE PRESSION SUR 10 METRES DE INTERIEUR EAU VANNE/
USEE POUR PASSAGE CAMERA
CURAGE HAUTE PRESSION DE 15 METRES DE RESEAU EXTERIEUR EAU USEE/VANNE
POMPAGE/ASPIRATION ENVIRON 1,5 M3 D'EAU USEE/VANNE
POMPAGE ASPIRATION ENVIRON 150 KG DE MATIERE LOURDE
- PRESENCE DE LINGETTE EN GRANDE QUNATITE

INSPECTION TELEVISEE DEPUIS LE REGARD RV2 SITUE DANS LES ESPACES VERT
- PRESENCE DE 2 REGARDS ENTERRES ENTRE RV2 SITUE DANS LES ESPACES VERTS
ET RV1 SITUE DANS LES CAVES

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

- 1ER REGARD ENTERRE A 1,20M DE RV2 AU NIVEAU DE LA ZONE BETONNE ENTRE LES ESPACE VERT ET LE BATIMENT A 1M DE PROFONDEUR
- 2EME REGARD ENTERRE SITUE SOUS LA BONDE DE SOL SITUE DANS LE LOCAL GARDIEN A 2,65M DE RV2 ET A 0,90M DE PROFONDEUR
PRESENCE D'UNE LEGERE CONTREPENTE ENTRE RV2 ET LE REGARD ENTERRE 1.
LES FONDS DES 2 REGARDS ENTERRES SONT DEFECTUEUX ET A L'ORIGINE DE LA RETENU DE LINGETTES ET DES OBSTRUCTIONS.

PREVOIR :
- LA MISE A JOUR DES 2 REGARDS
- LA REPRISE DES 2 FONDS DE REGARD
- LA REPRISE DE L'EVACUATION ENTRE RV2 ET LE REGARD ENTERRE 1
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 17/01/25 a 11H32 M. A. SABOT

DEVIS A L'ETUDE POUR
- LA MISE A JOUR DES 2 REGARDS
- LA REPRISE DES 2 FONDS DE REGARD
- LA REPRISE DE L'EVACUATION ENTRE RV2 ET LE REGARD ENTERRE 1

LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		1903,28
		TOTAL H.T.	1903,28
		T.V.A. a 10,00%	190,32
		TOTAL T.T.C.En EURO	2093,60

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020401

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*