



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5040121

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/01/2025 16H43 C:000620 I:41507
V/REF : OSMIL806550834
V/Email reçu le Vendredi 17/01/2025 à 16H43

FONCIA BOUVET BONNAMOUR

119 AVENUE MARECHAL DE SAXE
69003 LYON

V/REF.IMM. 01754529
IMMEUBLE : RUE NOTRE DAME
24 RUE NOTRE DAME
69006 LYON

Vaulx en Velin, le 03 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N24 RUE NOTRE DAME - CONTACTER M CARPENTIER (COP)TEL *06 67907258*
(SON LOCATAIRE AU TL : 07 6487 2851)
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE PRÉSENCE DE SOURIS DANS L'APPARTEMENT DE M.
PROVENANT DES TUYAUX DE CANALISATION.
Donneur d'ordre : Mme T. ZEGGAR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de dératisation - désourisation.

LE 26/03 A 08H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR CARPENTIER
MISE EN PLACE DE PIEGE AVEC APPAT SOUS MEUBLE CUISINE ET PLANCHE
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 26/03/25 à 17H03 Mme T. ZEGGAR
DT LGESTION Email envoyé le 19/03/25 à 17H49 Mme T. ZEGGAR

NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS N'AVONS PAS PU JOINDRE ME CARPENTIER
MALGRE DE NOMBREUX APPELS TELEPHONIQUE AVEC MESSAGE LAISSE SUR SON
REPONDEUR

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER

NOTRE INTERVENTION N'EST PAS GARANTIE CAR LES RATS VIENNENT DES EGOUTS
EXTERIEURS DE LA RESIDENCE.
Le Représentant du Client doit vérifier si les appâts disparaissent.
En cas de disparition, une nouvelle intervention de dératisation devra
etre exécutée apres réception d'un nouvel ordre de service et fera l'objet d'une
nouvelle facturation (sauf intervention contractuelle).
CONTRE INDICATIONS : Nos appâts contiennent des substances anticoagulantes
qui présentent un danger pour les animaux domestiques (chiens, chats, etc).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5040121

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ANTIDOTE : Vitamine K (consulter le vétérinaire).

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Hygiene le 26/03	1	62,01		108,51
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule hygiène	1	39,45		39,45
2,00	Boite(s) post-apatage pvc rat	1	2,24		4,48
TOTAL H.T.					181,56
T.V.A. a 10,00%					18,15
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>199,71</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

CentreAppels SERVIMO

De: noreply@foncia.com
Envoyé: vendredi 17 janvier 2025 16:43
À: tatiana.zeggar@foncia.com; CentreAppels SERVIMO; CentreAppels SERVIMO
Cc: michelebouchet@live.fr; zair.meziani@yahoo.com
Objet: Ordre de service N° OSMIL806550834 – SOURIS EN PARTIE COMMUNE - 24 RUE NOTRE DAME 69006 LYON

Bonjour,

En notre qualité de syndic, représenté(e) par Tatiana ZEGGAR, du bien désigné en objet, nous vous remercions d'exécuter les travaux décrits dans l'ordre de service détaillé ci-dessous :

Immeuble N° 501754529 : 24 RUE NOTRE DAME - 24 RUE NOTRE DAME 69006 LYON,

Objet : SOURIS EN PARTIE COMMUNE

Contacts sur place :

- NICOLAS CARPENTIER (copropriétaire) +33667907258

Pouvez vous intervenir pour une présence de souris dans l'appartement de M. provenant des tuyaux de canalisation.

Merci de nous confirmer la bonne exécution des travaux par retour de mail.

Afin de faciliter le traitement de votre facture, merci de reporter le N° du présent ordre de service sur votre facture, libellée à l'ordre du syndicat des copropriétaires.

Sincères salutations.



ZEGGAR Tatiana

Foncia Bouvet Bonnamour

119 avenue du Marechal de Saxe 69003 Lyon France

tatiana.zeggar@foncia.com



foncia.com
