



**LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER**

FACTURE N° 5050155

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

N/REF : 27/03/2025 11H09 C:015939 I:38000
V/REF : 2025 - 744
V/Email reçu le Jeudi 27/03/2025 à 11H09

BATIGERE Habitat

**12 RUE DES CARMES
54064 NANCY CEDEX**

V/REF.IMM. 6003
IMMEUBLE : RES. L'ETOILE-6003
185, RUE ALEXANDRE BERARD
(BAT.A/B/C)
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Vaulx en Velin, le 06 Mai 2025

Référence Marché: LOT7:Vid./Ass./Déb./DVO/Dérat.

LOCALISATION : BAT C - CONTACTER M EL ASOUI EST JOIGNABLE - TEL 06 50431204
CONTACTER SI BESOIN DE M MAISONNEUVE (GEA) TEL *07 64883222*

MOTIF : INTERVENIR POUR VÉRIFICATION DE LA FOSSE DE RELEVAGE - REFOULEMENT DANS
LE LOGEMENT
LE 22/04/2025 A 10:43
TEL A MR MAISONNEUVE (GEA) INDISPONIBLE

Donneur d'ordre : M. V. MAISONNEUVE

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

LE 31/03 A 13H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU MATERIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE HAUTE PRESSION DE LA TOTALITE DE LA FOSSE DE
RELEVAGE

DEBOUCHAGE ET CURAGE HAUTE PRESSION D'ENVIRON 15 METRES DE RESEAU
PRESENTANT UNE CONTRE-PENTE

CONTROLE DU COFFRET ELECTRIQUE
LES DEUX POMPES SONT BIEN ALIMENTEES ELECTRIQUEMENT ET SUR MODE
AUTOMATIQUE

REAMORCAGE DES DEUX POMPES ET CONTROLE DU VIDAGE DE LA FOSSE

L'INSTALLATION FONCTIONNE NORMALEMENT
LES FLOTEURS ETAIENT BLOQUES PAR DE LA GRAISSE SE QUI EMPECHAIT LE
DECLENCHEMENT DES DEUX POMPES

NOUS CONSTATONS LA PRESENCE D'UN MANCHON A LA SORTIE DU RESEAU QUI

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

POINTE VERS LE HAUT
- IL SERAIT NECESSAIRE DE REMETTRE EN PLACE LE MANCHON PVC AFIN DE
RESOUDRE LE PROBLEME DE CONTRE-PENTE

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 03/05/25 a 20H37 M. V. MAISONNEUVE
CS LGESTION Email envoyé le 01/04/25 a 17H03 M. V. MAISONNEUVE
NOUS PRECONISONS
DES TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR REMETTRE EN PLACE LE MANCHON PVC AFIN DE
RESOUDRE LE PROBLEME DE CONTRE-PENTE
NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule mixte hydrocureur.
Aspiration du contenu de la fosse, curage haute pression des parois et du fond.
Pompage des boues et transport pour destruction en centre de traitement agréé.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,75	R0C10001-Heure(s) Hydrocureur 31/03	2	102,60	487,35
3,00	R0C10001-Heure(s) 2e pers le 31/03	3	102,60	307,80
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Traitement des déchets graisses	2	163,90	163,90
TOTAL H.T.				959,05
T.V.A. a 10,00%				95,90
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1054,95</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



Attente associée n° 2025-1926
Saisie le 27/03/2025 - 10h48
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
27/03/2025

Transmission DT
27/03/2025 - 10h58

Travaux à réaliser entre le
27/03/2025 et le 28/03/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

AMBERIEU EN BUGEY - RUE ALEXANDRE BERARD

FOURNISSEUR

SERVIMO
101 AVENUE P MARCELLIN

69120 VAULX EN VELIN

Réf fournisseur : F/172355 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.



Contactez votre correspondant pour vous inscrire à l'espace fournisseur

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/21873

Mod localisation :
P. 5503 - T. 01 - E. 0002

Votre correspondant BatigereRhône-Alpes p/c BatigereHabitat
MAISONNEUVE VINCENT -
VINCENT.MAISONNEUVE@BATIGERE.FR

INTERVENTION

DEMANDE : Interne BATIGERE / Non visible par le client et le fournisseur / Demande extérieure / Demande de travaux

MOTIF : Vérification de la fosse de relevage et des canalisations

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__ / __ / __

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 27/03/2025 - 10h58m26 / MAISONNEUVE VINCENT
Validé : 27/03/2025 - 10h58m26 / MAISONNEUVE VINCENT