



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5060438

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 28/04/2025 16H06 C:005300 I:29013
V/REF : 1008656
V/Email reçu le Lundi 28/04/2025 a 16H06

SEMCODA
Agence de Bourgoin Jallieu
103, RUE DE LA LIBERATION
38300 BOURGOIN JALLIEU

V/REF.IMM. 6429/6431/6434
IMMEUBLE : LA REPUBLIQUE
64/66, RUE DE LA REPUBLIQUE
38100 LA TOUR DU PIN

Vaulx en Velin, le 04 Juin 2025

Référence Marché: M_230209003-1
LOCALISATION : ALLEE N64 REPUBLIQUE -
MOTIF : INTERVENIR POUR LA BARRE DE LA PORTE DE LA RESIDENCE BOUGE , IL MANQUE
UN BOULON
/ ME 07/05/25 A 09H15-
RECU MAIL DE MME GUILLAUD :
SUITE A NOTRE CONVERSATION TELEPHONIQUE CONCERNANT LE BC 1008656 , IL
EST PREVU QUE VOUS INTERVENIEZ VENDREDI 09 A 8H 30.
LES BARRES DE TIRAGE DE LA PORTE D'ENTREE DU BATIMENT NE TENANT PLUS ,
ONT ÉTÉ DEPOSÉ CE MATIN DANS L'ANCIEN LOCAL POUBELLE SOUS PASS
TECHNIQUE ET L'INTERPHONE DECONNECTÉ AFIN QUE LES LOCATAIRES NE SE
RETROUVENT PAS BLOQUÉ DANS LE BATIMENT .
SI BESOIN VOUS POUVEZ CONTACTER MR BARROS AU 06.61.70.25.19 OU MR ARNAUD
AU 06.07.72.31.77

Donneur d'ordre : Mme L DEGLAINE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 09/05 A 08H15 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
RECUPERATION DES BATONS MARECHAL DANS LE LOCAL POUBELLE
REMISE EN PLACE DE BATON DE MARACHAL
REMPLACEMENT DE DEUX TIGES FILETEES ET ECROU
MISE EN PLACE DE FREIN FILET ET RESSERRAGE
CONTROLE DE BONNE FIXATION

A LA DEMANDE DE MR BARROS :
PRISE DE COTES DU VITRAGE HALL D'ENTREE CAR PRESENCE DE FISSURE
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 12/05/25 a 00H21 _ Envo i (CR/AB)



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5060438

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.

Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MS00001-Forfait déplacement Ag.BJ 38/69	2	92,07	92,07
1,00	MS00053-Reglage de porte de hall/ext.	2	51,15	51,15
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait petites fournitures	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				193,22
T.V.A. a 10,00%				19,32
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>212,54</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Bon de Commande

N° : 1008656 du 28/04/2025

Pr.

SEMCODA

AGENCE DE BOURGOIN JALLIEU

103, rue de la Libération

38300 BOURGOIN JALLIEU

Tel:04.74.28.13.22

Immeuble collectif



Individuel



- 2 ans



Non Conventionné



Fournitures seules



Travaux dits urgents



Si coché, reporter la mention
"Travaux Urgents" sur la facture

SERVIMO SAS

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX EN VELIN

**Exemplaire à joindre à la facture
dont le libellé sera conforme
aux instructions figurant au bas de page**

Fournisseur

Référence : 272589-FS0061

Téléphone : 04.78.79.36.36

Mail: centreappels@servimo.fr

Lieu d'intervention

64 Rue de la République

38110 LA TOUR DU PIN

Référence de la Demande

N°: 822 135 du 28/04/2025

THCMEIPCI Tvx hors contra Menuiseries int Partie cne int.

01-EE-2212-ENT-61563100

Marché : M - 230209003-1

06431-00001 LA TOUR DU PIN 17 PLS Coll.

Délai

Date limite exécution : 13/05/2025

Prestation à réaliser	Qté	PU HT	Mt HT	Mt TVA	Total TTC
MS00001 Forfait déplacement	1,00	92,08	92,08	9,21	101,29
MS00053 REMISE EN ETAT PORTE BATIMENT La barre de la porte de la résidence bouge - il manque un boulon.	1,00	51,16	51,16	5,12	56,28
Total H.T.					143,24
Total TVA					14,33
Total TTC					157,57

SEMCODA rappelle à l'Entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Demande de travaux suivie par DEGLAINE Léonie le 28/04/2025

Le Responsable
Nom et Signature

La Responsable d'Agence

Magali CONTAMIN

Visa pour bonne exécution
(Nom, Prénom, Date et Signature)

Attestation simplifiée de TVA au dos

Facture libellée au nom de SEMCODA

et à adresser en 1 exemplaire à SEMCODA AGENCE DE BOURGOIN JALLIEU



S.E.M.CO.D.A

50, rue du pavillon
CS 91007
01009 BOURG en BRESSE CEDEX
Tél: 04.74.22.40.66

Taxe sur la valeur ajoutée

Attestation simplifiée

1 - Identité du client ou de son représentant

Je soussigné : **SEMCODA**

Adresse : **AGENCE DE BOURGOIN JALLIEU 103, rue de la Libération 38300 BOURGOIN JALLIEU**

2 - Nature des locaux

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux :

- ☐ Maison ou immeuble individuel ☒ Immeuble collectif ☐ Appartement
☐ Autre (précisez la nature du local d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☐ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☒ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de millièmes de l'immeuble
☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : **Rue de la République 38110 LA TOUR DU PIN**

dont je suis : ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autre (précisez votre qualité) :

3 - Nature des travaux

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation les travaux :

- ☒ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement)
☒ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second oeuvre :
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés
☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ Huisseries extérieures
☐ Closions intérieures ☐ Installations sanitaires et de plomberie ☐ Installations électriques
☐ Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB: Tous les autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit

- ☒ N'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (majorée pour les bâtiments d'exploitations agricoles de la surface de plancher hors oeuvre brute) des locaux existants supérieure à 10 %
☒ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction

4 - Conservation d'une copie de l'attestation et des pièces justificatives

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait, et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 % ou 20,0%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %, 7,0% ou 10,0%)

Fait à **BOURGOIN JALLIEU**

le **28/04/2025**

Signature du client ou de son représentant

Nadia DIAF

Directrice Gestion Immobilière

Numéro: 1008656