



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5060687

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 25/10/2024 14H59 C:024429 I:40863
V/REF : 92500038
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 à 14H59

SOCIETE DAUPHINOISE HABITAT
TERRITOIRE NORD ISERE
34, AVENUE DE GRUGLIASCO
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX

IMMEUBLE : LES ACADINES
59 CHAUSSEE YVES KERGUELEN
38090 VILLEFONTAINE

Vaulx en Velin, le 06 Juin 2025

Référence Marché: 24045DTPS

LOCALISATION : ALLEE N45 CHAUSSEE YVES KERGUELEN - LOGEMENT N°25 DE MME BEN SALAH AU
RDC TEL *06 51707702* OU 04 26098187

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UN CUMULUS 250 L POSÉ AU SOL + SIPHON +
GROUPE DE SÉCURITÉ
VOIR PHOTO DU CUMULUS EN PIECE JOINTE
IL EST SITUÉ SOUS UN ESCALIER.
MERCI DE PROCÉDER A LA MISE EN ROUTE.
/ ME 06/11/24 A 09H45-
RECU APPEL DE MME BEN SALAH LE CUMULUS FUT ET IL Y A TOUJOURS PAS
D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. L CARNEVALE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

EB/ Je 30/01/25 à 06H09-
LE 29/10 A 14H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BEN SALAH
COUPURE D'EAU ET VIDANGE DU CUMULUS
DEPOSE DE LA PORTE DE PLACARD POUR ACCES
DEPOSE DU CUMULUS DE DIAMETRE 53
APRES RECHERCHE AUPRES DE PLUSIEURS DE NOS FOURNISSEURS, CELUI-CI
N'EST PAS DISPONIBLE
BOUCHONNAGE DES ALIMENTATIONS ET SECURISATION DES CABLES ELECTRIQUES
REMISE EN EAU - CONTROLE ETANCHEITE - OK

LE 05/11 A 14H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BEN SALAH
COUPURE D'EAU ET ELECTRIQUE
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU CUMULUS 200 LITRES COMPLET AVEC MODIFICATION
DE L'ALIMENTATION/EVACUATION

101, avenue Paul Marcellin - 69120 VAULX EN VELIN

SAS au capital de 42 994 €

RCS. LYON B. 303.890.206 – TVA intracommunautaire FR28303890206

Tél : 04 78 79 36 36 - Fax : 04 78 79 35 35 - centreappels@servimo.fr

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 0716 496 - B.I.C : SOGEFRPP

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 06/11 A 16H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BEN SALAH
RECHERCHE ET LOCALISATION DE FUITE AVEC ABSENCE D'EAU CHAUDE
FUITE LOCALISEE SUR RACCORDEMENT DU GROUPE SECURITE
FERMETURE DES EAUX ET REMPLACEMENT DU JOINT DEFECTUEUX
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
NOTRE PERSONNEL CONSTATE QUE LES PIEDS DU TREPIED ONT ETE COUPES
EXTREMET COURT
- PREVOIR LE REMPLACEMENT DU TREPIED
TENTATIVE DE REGLAGE DE LA RESISTANCE AU MAXIMUM - SANS SUCCES
- L'EAU N'EST PAS TOUT A FAIT CHAUDE
PREVOIR UN ELECTRICIEN

LE 09/11/2024 A 13H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME BEN SALAH AU RDC
LE CUMULUS EST ALIMENTE
MISE EN MARCHÉ FORCÉE DU CUMULUS

OBSERVATIONS : ZD AB Email envoyé le 03/03/25 a 16H28 _ A ADMIN SERVIMO
IB AB Email envoyé le 28/11/24 a 12H00 _ A ADMIN SERVIMO
CS LCOMPTER Email envoyé le 27/11/24 a 18H15 M. L CARNEVALE
MP LCOMPTER Email envoyé le 12/11/24 a 15H56 M. L CARNEVALE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU TREPIED CUMULUS
NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS
CS LGESTION Email envoyé le 30/10/24 a 11H56 M. L CARNEVALE
PREVOIR LA POSE D'UN CUMULUS 200L DN53 AU LIEU DE 250L DN53 CAR CE TYPE
DE CUMULUS N'EXISTE PLUS AUPRES DE NOS FOURNISSEURS
NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5060687

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ABSLOC004 ind recherche cumulus spe	4		Pour mémoire
1,00	REMPCE005-FP cumulus 200 litres	6	756,00	756,00
1,00	TUBCANAL001-FP 1 ml tube PVC < 60mm	6		Pour mémoire
1,00	ABSLOC004-Indemnité 2e pers le 05/11	7		Pour mémoire
1,00	ABSLOC004-Indemnité dépla 06/11	9		Pour mémoire
1,00	RECHFUIT001-Recherche & réparation fuite	10		Pour mémoire
TOTAL H.T.				756,00
T.V.A. a 10,00%				75,60
TOTAL T.T.C.En EURO				831,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.