



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5080377

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 4/06/2025 15H28 C:025099 I:38997
V/REF : LOG/K77372
V/Email reçu le Mercredi 04/06/2025 à 15H28

VILOGIA Lyon

**91 COURS LAFAYETTE
BP 10430
69006 LYON**

V/REF.IMM. 2498
IMMEUBLE : ARTY -2498
40 COURS DE LA REPUBLIQUE
69100 VILLEURBANNE

Vaulx en Velin, le 25 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N°40 REPUBLIQUE-LOGEMENT DE M.HOUMADI-3EME ETAGE-TEL:0767941813

MOTIF : INTERVENIR POUR BSO ELECTRIQUES QUI NE FONCTIONNENT PLUS

Donneur d'ordre : M. M. RUFFIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 11/06 A 07H45 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR HOUMADI AU 3EME ETAGE
LE LOCATAIRE INFORME NOTRE PERSONNEL QU'IL N'A PLUS DE TELECOMMANDE CAR
LE TECHNICIEN DE PROXY SERVICE EST INTERVENU EN LUI DISANT QU'IL FALLAIT
REPLACER LE BSO ET A RECUPERE LA TELECOMMANDE

PRESENCE D'UN COFFRET EXTERIEUR
- CELUI EST EXTREMEMENT LONG, PREVOIR UN 2EME PERSONNEL POUR EFFECTUER
UN DIAGNOSTIQUE
REPLI DU CHANTIER

LE 20/06 A 13H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS
ARRIVEE SUR PLACE LOCATAIRE ABSENT

LE 25/07 A 17H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR HOUMADI AU 3EME ETAGE
ARRIVEE SUR PLACE ABSENCE DE TELECOMMANDE

APRES DIAGNOSTIQUE, CONSTAT :
- BSO BLOQUE SUITE A LA TOLE EXTERIEUR

REMPLACEMENT DE LA TELECOMMANDE PAR UNE SOMFY ET REGLAGE FIN DE
COURSE EN PARTIE HAUTE ET BASSE
CONTROLE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DT AB Email envoyé le 28/07/25 à 08H34 M. M. RUFFIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DT LGESTION Email envoyé le 02/07/25 a 20H02 M. M. RUFFIER

LA TELECOMMANDE A ÉTÉ RECUPERE PAR UN TECHNICIEN DE PROXYSERVE CE QUI
NOUS EMPECHE DE FAIRE L'INTERVENTION

MERCI DE RECUPERER LA TELECOMMANDE AUPRES DE PROXYSERVE AFIN DE CLOTUER
L'INTERVENTION

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	3	29,12	29,12
0,75	H(s) Menuisier le 12/06	3	73,82	55,36
0,50	H(s) Menuisier le 20/06	5	73,82	36,91
2,25	H(s) Menuisier le 25/07	10	73,82	166,09
2,25	Sup.H.50%-Menuisier +17h/20h-Sa 7h/12h	10		Pour mémoire
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	3	39,45	39,45
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	5		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	9	39,45	39,45
1,00	Telecommande bso	10	85,80	85,80
TOTAL H.T.				452,18
T.V.A. a 10,00%				45,21
TOTAL T.T.C.En EURO				497,39

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5080377

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*