



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5100307

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/07/2025 14H11 C:025094 I:21421
V/REF : 1020277
V/Email reçu le Mardi 22/07/2025 a 14H11

SEMCODA
Agence de Trévoux
Le Grandiflora
21 RUE DES MAGNOLIAS
01600 TREVoux

V/REF.IMM. 02991
IMMEUBLE : CENTRE VILLAGE -2991
26/80, RUE LOUIS A.DURIAT
15, R.TALANCONNA/88, RUE PLACE
01600 REYRIEUX

Vaulx en Velin, le 06 Octobre 2025

Référence Marché: M_231009002-1

LOCALISATION : ALLEE N°88 PLACE-LOGEMENT DE MME DEBEAUNE-3EME ETAGE-TEL:07 88282099
MOTIF : INETRVENIR POUR REMPLACEMENT SANGLE ET BOITIER SI NECESSAIRE POUR LE
VOLET ROULANT DE LA CUISINE- VOLET BLOQUE FERME

Donneur d'ordre : Mme J. VOUILLON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 28/07/2025 A 14H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DEBEAUNE AU 3EME ETAGE
- DEBLOCAGE DU VOLET ROULANT
- REMPLACEMENT DE L'ENROULEUR ET SANGLE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT - OK
REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 29/07/25 a 08H14 jessie.vouillon@semcoda.com

MP LCOMPTER Email envoyé le 29/07/25 a 08H14 M. F. VERGNEAUX

YC LGESTION Email envoyé le 22/07/25 a 14H40 Mme J. VOUILLON

LE NUMERO COMMUNIQUE 07 88282099 N'EST PAS ATTRIBUE
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER DES COORDONNEES VALIDES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5100307

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MS00001-Forfait déplacement Ag.Trév.01	3	71,89	71,89
1,00	MS00066-Rempl.d'1 sangle volet roulant	3	61,62	61,62
1,00	MS00067-Rempl.d'1 enrouleur de sangle	3	61,62	61,62
1,00	MS00074-Déblocage/reglage volet roulant	3	66,75	66,75
TOTAL H.T.				261,88
T.V.A. a 10,00%				26,18
TOTAL T.T.C.En EURO				288,06

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Bon de Commande

N° : 1020277 du 22/07/2025

Pr.

SEMCODA
AGENCE DE TREVoux
21, rue des Magnolias
Le Grandiflora
01600 TREVoux
Tel:04.81.51.03.10

Immeuble collectif



Individuel



- 2 ans



Non Conventionné



Fournitures seules



Travaux dits urgents



Si coché, reporter la mention
"Travaux Urgents" sur la facture

SERVIMO SAS

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX EN VELIN

**Exemplaire à joindre à la facture
dont le libellé sera conforme
aux instructions figurant au bas de page**

Fournisseur

Référence : 272589-FS0061
Téléphone : 04.78.79.36.36
Fax : 04.78.79.35.35 Mail: centreappels@servimo.fr; jessie.vouil

Lieu d'intervention

MME DEBEAUNE stephanie
88 RUE DE LA PLACE
01600 REYRIEUX

Référence de la Demande

N°: 838 928 du 21/07/2025
THCVORPP Txv hors contra Volets roulants Partie privat. 1
01-EE-2213-ENT-61563100
Marché : M - 231009002-1

Téléphone : 07.88.28.20.99
02991-00002-00002-00031 H / Type 3 / 03 Etage : 03
Date entrée: 12/08/2019

Délai

Date limite exécution : 06/08/2025

Observations

BC VALIDE PAR FLORENCE DESROCHES

TEL LOC / 07.88.28.20.99.

Cette Résidence est susceptible de contenir de l'amiante. En conséquence toute intervention devra s'effectuer conformément à l'Article R.4412-97-3-II du Code du Travail.

Prestation à réaliser	Qté	PU HT	Mt HT	Mt TVA	Total TTC
MS00001 Forfait déplacement	1,00	71,89	71,89	7,19	79,08
MS00072 Remplacement d'un treuil à sangle fenêtre cuisine y compris toutes sujétions - La sangle du volet roulant a lâché du caisson (volet bloqué fermé). REPLACEMENT SANGLE ET BOITIER QUE SI NECESSAIRE.	1,00	102,70	102,70	10,27	112,97
Total H.T.					174,59
Total TVA					17,46
Total TTC					192,05

SEMCODA rappelle à l'Entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Demande de travaux suivie par VOUILLON Jessie le 22/07/2025

**Le Responsable
Nom et Signature**

La Responsable d'Agence

Karine COGNET

Visa pour bonne exécution
(Nom, Prénom, Date et Signature)

Facture libellée au nom de SEMCODA

et à adresser en 1 exemplaire à SEMCODA AGENCE DE TREVoux

EDN5



S.E.M.CO.D.A

50, rue du pavillon
CS 91007
01009 BOURG en BRESSE CEDEX
Tél: 04.74.22.40.66

Taxe sur la valeur ajoutée

Attestation simplifiée

1 - Identité du client ou de son représentant

Je soussigné : **SEMCODA**

Adresse : **AGENCE DE TREVOUX 21, rue des Magnolias Le Grandiflora 01600 TREVOUX**

2 - Nature des locaux

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux :

- ☐ Maison ou immeuble individuel ☒ Immeuble collectif ☐ Appartement
☐ Autre (précisez la nature du local d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☒ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de millièmes de l'immeuble
☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : **88 RUE DE LA PLACE 01600 REYRIEUX**

dont je suis : ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autre (précisez votre qualité) :

3 - Nature des travaux

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation les travaux :

- ☒ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement)
☒ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second oeuvre :
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés
☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ Huisseries extérieures
☐ Closions intérieures ☐ Installations sanitaires et de plomberie ☐ Installations électriques
☐ Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB: Tous les autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit

- ☒ N'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (majorée pour les bâtiments d'exploitations agricoles de la surface de plancher hors oeuvre brute) des locaux existants supérieure à 10 %
☒ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction

4 - Conservation d'une copie de l'attestation et des pièces justificatives

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait, et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 % ou 20,0%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %, 7,0% ou 10,0%)

Fait à **TREVOUX**

le **22/07/2025**

Signature du client ou de son représentant

Nadia DIAF

Directrice Gestion Immobilière

Numéro: 1020277