



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102058

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 25/10/2025 19H36 C:005120 I:01459
V/REF : 1334
V/Appel du Samedi 25/10/2025 a 19H36

SDC 'Lucien Pitance'
C/O Syndic SACVL
36 QUAI FULCHIRON
69005 LYON

V/REF.IMM. 0035
IMMEUBLE : LUCIEN PITANCE (Cop)
44 a 70, RUE DE CHAMPVERT
.
69005 LYON

Vaulx en Velin, le 27 Octobre 2025

Référence Marché: SACVL/PROX-2023/ASTREINTE

LOCALISATION : ALLEE N° 70, APPEL DE MME KYUNGU, 2E ETAGE, *0629648200*

MOTIF : UN TROU DANS LA COLONNE D'EVACUATION DU WC PROVOQUE UNE FUITE D'EAU
SALE.

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative

LE 25/10/2025 A 20H30 : INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME
KYUNGU.

PRESENCE D'EAU DERRIERE LE WC.
LE RACCORDEMENT DU WC, SITUE DANS LA GAINTE TECHNIQUE, FUYAIT EN RAISON
D'UN GROS BOUCHON.
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE LA COLONNE EAUX VANNES A PLUSIEURS
REPRISES.
ECOULEMENT RETABLI.
NETTOYAGE.

OBSERVATIONS : DT AB Email envoyé le 26/10/25 a 16H20 Mme N. MEFTAH(Astreint)+GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous
agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	WE0001-Prise en Charge de l'appel	1			Pour mémoire
1,00	WE0003-Supl.P.C Appel Lu-Ve 22h-7h+SDJF	1	100,80		100,80
2,25	WE0034-H(s) ouvrier qualifié plomberie	1	63,00		141,75
2,25	WE0009-34 Supl.H(s)a113% Soir/Sa>12h/DJF	1	71,19		160,17
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	WE0028-Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	22,68		22,68
TOTAL H.T.					425,40
T.V.A. a 10,00%					42,54
TOTAL T.T.C.En EURO					467,94

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102058

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 25/10/2025 19H36 C:005120 I:01459
V/REF : 1334
V/Appel du Samedi 25/10/2025 a 19H36

SDC 'Lucien Pitance'
C/O Syndic SACVL
36 QUAI FULCHIRON
69005 LYON

V/REF.IMM. 0035
IMMEUBLE : LUCIEN PITANCE (Cop)
44 a 70, RUE DE CHAMPVERT
69005 LYON

Vaulx en Velin, le 27 Octobre 2025

Référence Marché: SACVL/PROX-2023/ASTREINTE
LOCALISATION : ALLEE N0 70, APPEL DE MME KYUNGU, 2E ETAGE, *0629648200*
MOTIF : UN TROU DANS LA COLONNE D'EVACUATION DU WC PROVOQUE UNE FUITE D'EAU
SALE.
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative

LE 25/10/2025 A 20H30 : INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME KYUNGU.

PRESENCE D'EAU DERRIERE LE WC.
LE RACCORDEMENT DU WC, SITUE DANS LA GAINTE TECHNIQUE, FUYAIT EN RAISON D'UN GROS BOUCHON.
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE LA COLONNE EAUX VANNES A PLUSIEURS REPRISES.
ECOULEMENT RETABLI.
NETTOYAGE.

OBSERVATIONS : DT AB Email envoyé le 26/10/25 a 16H20 Mme N. MEFTAH(Astreint)+GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102058

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	WE0001-Prise en Charge de l'appel	1			Pour mémoire
1,00	WE0003-Supl.P.C Appel Lu-Ve 22h-7h+SDJF	1	100,80		100,80
2,25	WE0034-H(s) ouvrier qualifié plomberie	1	63,00		141,75
2,25	WE0009-34 Supl.H(s)a113% Soir/Sa>12h/DJF	1	71,19		160,17
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	WE0028-Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	22,68		22,68
TOTAL H.T.					425,40
T.V.A. a 10,00%					42,54
TOTAL T.T.C.En EURO					467,94

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102058

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 25/10/2025 19H36 C:005120 I:01459
V/REF : 1334
V/Appel du Samedi 25/10/2025 a 19H36

SDC 'Lucien Pitance'
C/O Syndic SACVL
36 QUAI FULCHIRON
69005 LYON

V/REF.IMM. 0035
IMMEUBLE : LUCIEN PITANCE (Cop)
44 a 70, RUE DE CHAMPVERT
69005 LYON

Vaulx en Velin, le 27 Octobre 2025

Référence Marché: SACVL/PROX-2023/ASTREINTE
LOCALISATION : ALLEE N0 70, APPEL DE MME KYUNGU, 2E ETAGE, *0629648200*
MOTIF : UN TROU DANS LA COLONNE D'EVACUATION DU WC PROVOQUE UNE FUITE D'EAU
SALE.
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative

LE 25/10/2025 A 20H30 : INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME KYUNGU.

PRESENCE D'EAU DERRIERE LE WC.
LE RACCORDEMENT DU WC, SITUE DANS LA GAINTE TECHNIQUE, FUYAIT EN RAISON D'UN GROS BOUCHON.
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE LA COLONNE EAUX VANNES A PLUSIEURS REPRISES.
ECOULEMENT RETABLI.
NETTOYAGE.

OBSERVATIONS : DT AB Email envoyé le 26/10/25 a 16H20 Mme N. MEFTAH(Astreint)+GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	WE0001-Prise en Charge de l'appel	1		Pour mémoire
1,00	WE0003-Supl.P.C Appel Lu-Ve 22h-7h+SDJF	1	100,80	100,80
2,25	WE0034-H(s) ouvrier qualifié plomberie	1	63,00	141,75
2,25	WE0009-34 Supl.H(s)a113% Soir/Sa>12h/DJF	1	71,19	160,17
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	WE0028-Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	22,68	22,68
TOTAL H.T.				425,40
T.V.A. a 10,00%				42,54
TOTAL T.T.C.En EURO				467,94

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.