



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

FACTURE N° 5110056

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

N/REF : 2/11/2025 21H59 C:024540 I:31654  
V/REF : 2025 25001223  
V/Appel du Dimanche 02/11/2025 a 21H59

POSTE HABITAT RHONE-ALPES

87 RUE DE LA REPUBLIQUE  
BP 2439  
69291 LYON CEDEX 02

V/REF.IMM. 7027  
IMMEUBLE : BRUYERES -7027  
18 ALLEE DES BRUYERES  
69290 ST GENIS LES OLLIERES

Vaulx en Velin, le 03 Novembre 2025

Référence Marché: CT Multi-Techniques d'Urgence  
LOCALISATION : ALLEE N° 18 - LOGEMENT DE MMR KHERFI, 1ER ETAGE, \*0668828301\*  
MOTIF : REFOULEMENT COLONNE EAUX USEES, INFILTRATIONS DANS LES GARAGES  
Donneur d'ordre : Ste Perm anence Poste Hab.RA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage mécanique/électromécanique avec matériel type K 50.

LE 02/11/2025 A 23H00 : INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR KHERFI.

ESSAI SANS SUCCES DE DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE.  
RECHERCHE VAINES DU TABOURET COLLECTEUR DES 2 COLONNES QUI DOIT ETRE  
SITUE DANS UNE CAVE FERMEE A CLE.

OBSERVATIONS : CS AB Email envoyé le 03/11/25 a 07H33 M. R. BARRET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement. Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif | N°BT | P.U. HT |        |
|----------|-----------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00     | Déplacement Assain.de 25 a 50Km   | 1    | 195,00  | 195,00 |



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 5110056**

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | Forfait Débouchage/pompage < 2H00 | 1    | 570,00  | 570,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                                   |      |         | 765,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                   |      |         | 76,50         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                   |      |         | <b>841,50</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

POSTE HABITAT RHONE ALPES  
87 RUE DE LA REPUBLIQUE  
BP 2439  
69219 LYON CEDEX 02  
Tel : 0472743253

Bon de travaux - Part Communes  
N° **2025 - 25001223**  
à rappeler sur votre facture

|                                                                            |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Gestionnaire Technique :</u><br><u>Tel :</u><br><u>Mail :</u>           | <b>SERVIMO</b><br><br>101 AVE PAUL MARCELIN<br>69120 VAULX EN VELIN<br><u>Tel :</u> 0478793636 |
| <u>Gardien :</u><br><u>Tel :</u><br><u>Mail :</u><br><u>Adresse loge :</u> |                                                                                                |

A LYON, le 03/11/2025

**Objet :** ESSAI SANS SUCCES DE DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE RECHERCHE VAINUE DU TABOURET  
COLLECTEUR DES 2 COLONNES SITUE DANS UNE CAVE FERMEE A CLE

**Adresse d'exécution :** 18 ALLEE DES BRUYERES 69290 ST GENIS LES OLLIERES

**Date de début :** 02/11/2025

**Date de fin :** 03/11/2025

**ESI :** 7027 / GRPE / SAINT GENIS LES O - Bruyères

| Numéro | Conditions de facturation | Exécution     | Lieu                                                      |
|--------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | A réception des travaux   | Dès réception | 7027<br>18 ALLEE DES BRUYERES 69290 ST GENIS LES OLLIERES |

|              | Montant HT | Montant Remise | Montant TVA | Montant TTC |
|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| Total du bon | 765,00 €   | 0,00 €         | 76,50 €     | 841,50€     |

A remettre à l'entreprise

A joindre à la facture

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b><u>Emetteur :</u></b></p> <p>pour<br/><b>POSTE HABITAT RHONE ALPES</b><br/>87 RUE DE LA REPUBLIQUE<br/>BP 2439<br/>69219 LYON CEDEX 02</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <p align="center"><b><u>Destinataire :</u></b></p> |
|----------------------------------------------------|

**Important**

Nous vous remercions de bien vouloir joindre ce bon de commande à votre facture.

Merci de rappeler les éléments suivants sur vos factures :

- N° de commande
- N° d'ESI
- Objet de la commande
-