



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6051113

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 3/04/2026 9H05 C:004400 I:02227

V/Appel du Vendredi 03/04/2026 a 9H05

V/REF.IMM. 19

IMMEUBLE : CARAVELLE 333
7 a 13, AV. DIVISION LECLERC
69200 VENISSIEUX

SDC 'Caravelle 333'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 21 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N11 -COTE LOGEMENT DE MME MESDOUR (4EME) -PORT.*06 52151098*

MOTIF : MERCI DE PROGRAMMER EN URGENCE LE CURAGE DE LA COLONNE EAUX VANNES
COMPTE-TENU DES MULTIPLES INTERVENTIONS POUR REFOULEMENT DANS LES
LOGEMENTS AVEC CONSTATS DE TARTRE ET LINGETTES PAR LE PERSONNEL SERVIMO
LE 07/04/2026 A 09:36 TEL A MR PAUTET (GEA) : FAIRE UN DEVIS POUR LA
REPRISE DE LA JONCTION

Donneur d'ordre : M. O. PAUTET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Curage par procédé électro-mécanique et/ou procédé hydraulique avec
camion mixte équipé de matériel hydraulique et électromécanique.

LE 03/04 A 10H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS
REPERAGE DES LIEUX ET MISE EN PLACE DU MATERIEL
CURAGE HAUTE PRESSION DE LA COLONNE EAUX VANNES SUR 8 NIVEAUX EN CHARGE
D'UNE IMPORTANTE PRESENCE DE TARTRE ET DE LINGETTES
CONTROLE DU BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 07/04/26 a 15H40 syndic@regiepautet.fr

CS LGESTION Email envoyé le 07/04/26 a 08H46 Mme N. PUDDU

PREVOIR LA REPRISE DE LA JONCTION ENTRE LE PVC ET LA FONTE SUITE AU
CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER A CE DOSSIER
MP LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 15:39 MME PUDDU N.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6051113

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUIITE QUI APPARAÎTRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41	29,41
9,75	H.Véhi.HP 100L/200B 1 opérateur le 03/04	1	174,79	1704,20
6,50	H(s)2ème personnel	1	63,25	411,12
TOTAL H.T.				2144,73
T.V.A. a 10,00%				214,47
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2359,20</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.