



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6061107

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/05/2026 15H12 C:000620 I:42581
V/REF : OSMIL808454769
V/Email reçu le Lundi 18/05/2026 a 15H12

FONCIA BOUVET BONNAMOUR

264 RUE GARIBALDI
69003 LYON

IMMEUBLE : VILLA GALLIA
9 RUE COLONEL KLOBB
69100 VILLEURBANNE

Vaulx en Velin, le 18 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N9 KLOBB - CONTACTER MR JACQUEMIN/ MR GUILLEMARD (MEMBRE DU CS)
-TEL*06 74604850* OU JOINDRE MR YVES (CS) -PORT.*06 86044250*

MOTIF : INTERVENIR POUR LA PRESENCE DE RAT

Donneur d'ordre : Mme T. ZEGGAR

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de dératisation - désourisation.

LE 11/06 A 08H00 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
DERATISATION DE L'ENSEMBLE DES PARTIES COMMUNES
REPLI DU CHANTIER

A NOTER : IL EST RECOMMANDE DE PREVOIR UN CONTROLE DE SUIVI D'ICI 1 AN
AFIN DE VERIFIER L'EVOLUTION DE LA SITUATION

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 14/06/26 a 17H10 Mme T. ZEGGAR

NOTRE INTERVENTION N'EST PAS GARANTIE CAR LES RATS VIENNENT DES EGOUTS
EXTERIEURS DE LA RESIDENCE.

Le Représentant du Client doit vérifier si les appâts disparaissent.
En cas de disparition, une nouvelle intervention de dératisation devra
etre exécutée apres réception d'un nouvel ordre de service et fera l'objet d'une
nouvelle facturation (sauf intervention contractuelle).

CONTRE INDICATIONS : Nos appâts contiennent des substances anticoagulantes
qui présentent un danger pour les animaux domestiques (chiens, chats, etc).

ANTIDOTE : Vitamine K (consulter le vétérinaire).

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41	29,41
1,75	H.Ouvrier Qualifié Hygiene le 11/06	2	63,25	110,68

101, avenue Paul Marcellin - 69120 VAULX EN VELIN

SAS au capital de 42 994 €

RCS. LYON B. 303.890.206 – TVA intracommunautaire FR28303890206

Tél : 04 78 79 36 36 - Fax : 04 78 79 35 35 - centreappels@servimo.fr

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 0716 496 - B.I.C : SOGEFRPP



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6061107

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule hygiène	2	40,63	40,63
22,00	Sachet	2	1,79	39,38
11,00	Boite(s) post-apatage pvc rat	2	2,30	25,30
TOTAL H.T.				245,40
T.V.A. a 10,00%				24,54
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>269,94</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

CentreAppels SERVIMO

De: no-reply@foncia.com
Envoyé: lundi 18 mai 2026 15:12
À: tatiana.zeggar@foncia.com; Compta SERVIMO; CentreAppels SERVIMO; Servimo SERVIMO
Cc: villagallia69100@gmail.com
Objet: Ordre de service N° OSMIL808454769 – PRESENCE RAT - 9 RUE COLONEL KLOBB 69100 VILLEURBANNE

Bonjour,

En notre qualité de syndic, représenté(e) par Tatiana ZEGGAR, du bien désigné en objet, nous vous remercions d'exécuter les travaux décrits dans l'ordre de service détaillé ci-dessous :

Immeuble N° 501754588 : VILLA GALLIA - 9 RUE COLONEL KLOBB 69100 VILLEURBANNE,

Objet : PRESENCE RAT

Contacts sur place :

-Y.A. JACQUEMIN / GUILLEMARD (Membre du CS) +33674604850

Pouvez-vous installer des boîtes de dératisation, un rat ayant été retrouvé dans le garage de la copropriété ?

Merci de nous confirmer la bonne exécution des travaux par retour de mail.

Afin de faciliter le traitement de votre facture, merci de reporter le N° du présent ordre de service sur votre facture, libellée à l'ordre du syndicat des copropriétaires.

Sincères salutations.



ZEGGAR Tatiana

Foncia Bouvet Bonnamour - Lyon

264 rue Garibaldi

69003 Lyon

France

tatiana.zeggar@foncia.com