

N/REF : 18/07/2024 17H39 C:000014 I:02023
V/REF : 805774217
V/Appel du Jeudi 18/07/2024 a 17H39

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : ALTEAS
7 RUE DES ALTEAS
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 20 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N7/11 RUE DES ALTEAS - CONTACTER M CHARLE TEL *06 60952297*
OU LE GESTIONNAIRE SUR PLACE M GALTIE TEL *06 63032485*

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE DANS LE PARKING

Donneur d'ordre : M. J-B GALTIE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 18/07/2024 A 18H15 :
INTERVENTION A PARTIR DU PARKING
CONSTAT : PRESENCE D'EAU AU SOL MAIS AUCUNE FUITE ET/ OU INFILTRATION
EN COURS A NOTRE ARRIVEE SUR PLACE
PRESENCE D'UN COPROPRIETAIRE MR CHARLE SUR SITE
LA FUITE SEMBLE PROVENIR D'UN TUYAU D'EVACUATION AU PLAFOND DU GARAGE

TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DES LOGEMENTS AU DESSUS QUI
CORRESPONDENT A L'ALIGNEMENT DE LA COLONNE EAUX USEES OU EAUX VANNES
OCCUPANTS ABSENTS, IMPOSSIBLE DE POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS

REPROGRAMMATION DE L'INTERVENTION AVEC NECESSITE D'ETRE 2 TECHNICIENS
AFIN DE REPERER LA BONNE COLONNE D'EVACUATION ENTRE LES LOGEMENTS ET
LE PIED DE CHUTE EN PARKING

LE 19/07/2024 A 15H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE DE 2 TECHNICIENS
INTERVENTION A PARTIR DU PARKING ET DES LOGEMENTS DU 1ER ET 2EME ETAGE
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA COLONNE D'EVACUATION A LA FLUORESCENCE
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/10 AU 1ER ETAGE
UTILISATION DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/21 AU 2EME ETAGE
UTILISATION DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS
CONSTAT : PRESENCE D'UNE SORTIE DE COLORANT DANS LE PARKING LORS LA
MISE EN CHARGE DE LA DOUCHE DU LOGEMENT N/21

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

L'OCCUPANTE DU LOGEMENT A DEMONTE LE SIPHON DU BAC A DOUCHE POUR LE NETTOYER CAR IL ETAIT BOUCHE MAIS NE L'A PAS REPOSITIONNE D'OU LA PROVENANCE DE LA FUITE DANS LE PARKING
LORSQUE L'OCCUPANTE A UTILISE SA DOUCHE, L'EAU S'EST INFILTREE LE BAC ET RUISSELLE JUSQU'A LA GAINTE TECHNIQUE EN SUIVANT LE LONG DE LA COLONNE JUSQU'AU PLAFOND DU PARKING
REMISE EN PLACE DU SIPHON DE LA DOUCHE
DEBOUCHAGE MECANIQUE DE L'EVACUATION
CONSTAT : PRESENCE D'UN MANCHE DE RASOIR, DE FAUX-CILS ET D'UN BOUCHON DE BOUTEILLE PLASTIQUE (PHOTOS A L'APPUI)
CONTROLE ETANCHEITE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 20/07/24 a 12H30 M. J-B GALTIE

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/07	1	65,16	130,32
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	32,58	65,16
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/07	3	65,16	130,32
2,00	H(s)2ème personnel	4	48,24	96,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	40,15	40,15
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	4	11,56	23,12
TOTAL H.T.				554,08
T.V.A. a 10,00%				55,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>609,48</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070070