

N/REF : 5/11/2024 11H56 C:000014 I:02268

V/Email reçu le Mardi 05/11/2024 a 11H56

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : PORTE ROYALE
25 RUE DOMPIERRE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 19 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 25 RUE DOMPIERRE 17000
APPARTEMENT 32 LOCATAIRE :BEAUJOIS 0768458065 0664865760
APPARTEMENT 22 MME BOURGEOIS 0687169975
APPARTEMENT 11 MME PEHLLIPPEAU PROPRIETAIRE 0608317757 OU LOCATAIRE
0755292403

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme P. AUGER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 05/11/2024
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 11
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 22
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR

TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 32
SANS SUCCES : OCCUPANT ABSENT LORS DE NOTRE PASSAGE

LE 08/11/2024
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 32
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION EFS/ECS
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE D'ETANCHEITE DU RECEVEUR DE DOUCHE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE D'ETANCHEITE DE L'EVACUATION DU RECEVUER DE DOUCHE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE D'ETANCHEITE DES ROSACES DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

UTILISATION DE FLUORESCEINE
DEMONTAGE DU TABLIER DE RECEVEUR
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION DU COLORANT SOUS LE RECEVEUR DE DOUCHE

LA DALLE EST ARRIVEE A SATURATION D'HUMIDITE, D'OU L'INFILTRATION DANS
LES LOGEMENTS INFERIEURS

OBSERVATIONS : RA LCOMPTER Email envoyé le 15/11/24 a 09H42 Mme P. AUGER

RA LCOMPTER Email envoyé le 15/11/24 a 09H41 Mme P. AUGER

AD LCOMPTER Email envoyé le 12/11/24 a 16H15 Mme P. AUGER

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR LA REPRISE D'ETANCHEITE
SUR LES ROSACES DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE LA DOUCHE DU LOGEMENT 32
ET PREVOIR EGALEMENT LA MISE EN PLACE D'UN DESHUMIDIFICATEUR AFIN
D'ASSAINIR SOUS LA PIECE.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/11	1	62,06	186,18
4,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/11	5	65,16	293,22
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	5	40,15	40,15
3,00	Dose(s) de FLUORESCEINE	5	11,56	34,68
TOTAL H.T.				622,76
T.V.A. a 20,00%				124,55
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>747,31</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4110082