

N/REF : 13/11/2025 16H02 C:000020 I:00270  
V/REF : 1861456  
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 à 16H02

**CITYA IMMOBILIER LA ROCHELLE**  
  
**33BIS QUAI VALIN**  
**17000 LA ROCHELLE**

**IMMEUBLE :** RES. RIQUEWIHR  
4 RUE FRANCK DELMAS  
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 31 Décembre 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR  
**LOCALISATION :** 4 RUE FRANCK DELMAS LA ROCHELLE - GARDIEN SUR PLACE 0769229412  
**MOTIF :** INTERVENIR POUR VERIFIER LES CANALISATIONS EP (INSPECTION TELEVISEE)  
UNE NACELLE EST TOMBÉE LORS D'UNE INTERVENTION SUR LA COPROPRIÉTÉ ET A  
CRÉÉ UN TROU SUR LE BITUME - PHOTO ET PLAN DSIPO PAR MAIL  
**Donneur d'ordre :** Mme M LE HEN

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Inspection télévisée de canalisation

LE 17/11/2025  
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS (EXTERIEUR)  
OUVERTURE DU REGARD EAUX PLUVIALES  
INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU SUITE A L'INCIDENT AVEC LA NACELLE  
CONSTAT : RIEN A SIGNALER SUR LE RESEAU EAUX PLUVIALES

DANS UN SOUCIS DE PREVENTION ET AFIN DE VOUS FOURNIR UNE VISION COMPLETE  
DE LA SITUATION, NOUS CONTROLONS EGALEMENT LE RESEAU EU/EV A PROXIMITE  
OUVERTURE DU REGARD EAUX USEES/ VANNES  
INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU EAUX USEES/ VANNES  
CONSTAT : PRESENCE DE CAILLOUX/ SABLE DANS LE RESEAU QUI LAISSE  
SUPPOSER L'EXISTANCE D'UNE CASSE SUR CE RESEAU

LE 05/12/2025  
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS (EXTERIUR)  
OUVERTURE DU REGARD EAUX USEES/ VANNES  
POMPAGE/ ASPIRATION DES EAUX USEES/ VANNES  
DEBOUCHAGE HP ET INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU EU/EV SUR 30ML  
CONSTAT : PRESENCE D'UNE CASSURE CECI EXPLIQUE LA PRESENCE IMPORTANTE  
DE CAILLOUX, SABLE/ TERRE

ELABORATION D'UN RAPPORT ITV

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

AD LCOMPTER EMAIL en CC le 18/11/25 a 11H50 mlyonnet@citya.com

AD LCOMPTER Email envoyé le 18/11/25 a 11H50 Mme M LE HEN

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR LE POMPAGE/ NETTOYAGE DE CE RESEAU ET UNE NOUVELLE INSPECTION TELEVISEE AFIN DE DETERMINER L'ORIGINE DES CAILLOUX/ SABLE.

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER

| =====                    |                                          |      |         |                |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|----------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |                |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching    | 1    | 28,38   | 28,38          |
| 1,50                     | H.Technicien Inspection Télév. le 17/11  | 1    | 160,00  | 240,00         |
| 1,75                     | H.Technicien Inspection Télév. le 05/12  | 2    | 170,00  | 297,50         |
| 1,75                     | H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 05/12 | 2    | 160,00  | 280,00         |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre             | N°BT | P.U. HT |                |
| 1,00                     | Fourniture Rapport ITV                   | 2    | 80,00   | 80,00          |
| 1,00                     | M3 Déchets TRANSPORTES/DETRUITS/Décharge | 2    | 225,00  | 225,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 1150,88        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 115,08         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <u>1265,96</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN