

N/REF : 2/03/2026 16H51 C:000012 I:03005

V/Email reçu le Lundi 02/03/2026 a 16H51

CABINET DEMOUGIN

**32 BIS RUE DE LA MUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 1 FLEURIAU
1 BIS RU FLEURIAU
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 30 Avril 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1 BIS RUE FLEURIAU LA ROCHELLE - MAGASIN MAJE 0546343562

MOTIF : INFILTRATIONS PROVENANT DES DESCENTES EP OU EU DANS LA RESERVE DU
MAGASIN

Donneur d'ordre : Mme M. PAIRAUDEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 11/03/2026
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMMERCIAL "MAJE"
OCCUPANT ABSENT MALGRE NOTRE RENDEZ-VOUS, A REPROGRAMMER

LE 20/03/2026
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMMERCIAL "MAJE"
OCCUPANT ABSENT MALGRE NOTRE RENDEZ-VOUS, A REPROGRAMMER

LE 20/03/2026
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMMERCIAL "MAJE"
RECHERCHE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
TEST HYGROMETRIQUE DANS LA CAVE QUI SERT DE RESERVE
CONSTAT : TAUX D'HUMIDITE IMPORTANT
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION
CONSTAT : PRESENCE D'UNE PERTE DE PRESSION
CONTROLE DES ELEMENTS SANITAIRES : AUCUNE ANOMALIE EN APPARENT
(NECESSITE UNE RECHERCHE DE FUITE COMPLEXE)
CONTROLE DES EVACUATIONS
CONSTAT : PRESENCE DE PLUSIEURS ANOMALIES MAIS QUI NE SONT PAS EN
CAUSANT CONCERNANT L'HUMIDITE AMBIANTE

LE 31/03/2026

AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMMERCIAL "MAJE"
TEST DE FUMIGATION.
CONSTAT : DE LA FUMÉE RESSORTANT DES GAINES ÉLECTRIQUES AU NIVEAU DU FAUX PLAFOND DANS LE VESTIAIRE.
LORS DU TEST DE FUMIGATION. NOUS CONSTATONS MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ DU RACCORD DIAMETRE 40 COUDÉE COLLÉ AU SILICONE
DERRIERE LA PAROI ISOLANTE SE TROUVE UN REGARD OUVERT DONNANT SUR LA RUE PERMETTANT A L'EAU DE S'INFILTRER DANS LA CAVE, AUGMENTANT AINSI LE TAUX D'HUMIDITÉ GÉNÉRAL.

OBSERVATIONS : NM LCOMPTER Email envoyé le 23/04/26 a 11H24 Mme E. SANCHEZ
NM AC Email envoyé le 23/04/26 a 11H24 Mme E. SANCHEZ
NOUS PRÉCONISONS UN CURAGE DE RÉSEAU AVEC INSPECTION TÉLÉVISÉE AFIN DE DÉTECTER L'ANOMALIE SOUS RÉSERVE DE LA TROUVER.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,00		29,00
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/03	1	67,00		100,50
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/03	50	67,00		83,75
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/03	51	67,00		134,00
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 31/03	52	67,00		184,25
2,00	H(s)2ème personnel	53	50,00		100,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	41,00		41,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	50	41,00		41,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	51	41,00		41,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	53	41,00		41,00
TOTAL H.T.					795,50
T.V.A. a 20,00%					159,10
TOTAL T.T.C.En EURO					954,60

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 6040183