

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 9/06/2026 10H55 C:002147 I:00660

MME GUILLARD

V/Appel du Mardi 09/06/2026 a 10H55

**PAPACINO
4 QUAI PAPACINO
06300 NICE**

IMMEUBLE : PAPACINO
4 QUAI PAPACINO
06300 NICE

Nice, le 10 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 3EME ETAGE - MME GUILLARD : 06 80 12 28 44

MOTIF : REPARATION SUITE A RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme ALEX GUILLARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 09/06/2026 A 11H30
SUITE A RECHERCHE DE FUITE
VIDANGE DU RESEAU POUR TRAVAUX SUR ALIMENTATION
DECOUPE DES TUBES FUYARDS
REPARATION DE LA FUITE ET DE LA PARTIE VETUSTE VISIBLE REPAREE
REMISE EN EAU ET TEST D'ETANCHEITE. RAS
REMISE EN PLACE DU HAUT DE L'ARMOIRE
NETTOYAGE DES ZONES TRAITEES
REPLI DE CHANTIER

OBSERVATIONS : ID LCOMPTER Email envoyé le 10/06/26 a 11H47 Mme ALEX GUILLARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	4	41,00		41,00
5,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	4	72,00		360,00
5,00	H(s) Ouvrier Qualifié 2eme pers.	4	45,00		225,00
TOTAL H.T.					626,00
T.V.A. a 10,00%					62,60
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>688,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN