

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

N/REF : 22/06/2026 11H23 C:001824 I:36829

M. MORIANO

V/Appel du Lundi 22/06/2026 à 11H23

**CHEMIN DES LAVANDINES
06800 CAGNES SUR MER**

IMMEUBLE : CHEMIN DES LAVANDINES
Villa n°9
06800 CAGNES SUR MER

Nice, le 23 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : VILLA N°9 - M. MORIANO : 06.07.08.78.62

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE CAUSE FACTURE ELEVEE D'EAU. M. MORIANO A COUPE L'EAU
ET IL Y A UNE FUITE.

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

LE 23/06/2026 A 08H00
RECHERCHE DE FUITE SUR ALIMENTATION ENTERRÉE EN PE 025 ENTRE LE COMPTEUR
EXTÉRIEUR ET LE GARAGE.
POSE D'UN MANOMETRE ET TEST DE PERTE DE PRESSION.
CONTRÔLE DU RÉSEAU INTÉRIEUR : RAS.
CONCLUSION : FUITE LOCALISÉE SUR L'ALIMENTATION EXTÉRIEURE ENTERRÉE.

NOUS VOUS TRANSMETTONS UN DEVIS DE RÉPARATION EN CE SENS.

OBSERVATIONS : FACTURE ACQUITTÉE PAR CHEQUE N°6465245

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Prix global et forfaitaire		1	318,19
				318,19
		TOTAL H.T.		318,19
		T.V.A. a 10,00%		31,81
		TOTAL T.T.C.		En EURO 350,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN