

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 24/06/2026 8H54 C:002167 I:36492

V/Email reçu le Mercredi 24/06/2026 à 8H54

SELON DEVIS N° 6060024

Mme BURALLI

40-42 AVENUE SAINT BARTHELEMY
LE SAMANTHA
06100 NICE

IMMEUBLE : LE SAMANTHA
40-42 AVENUE SAINT BARTHELEMY
06100 NICE

Nice, le

01 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME BURALLI : 06.04.16.90.13
1ER ETAGE - M. ROUCOULE : 06.41.93.67.98 (SUBI DDE) -
PROPRIO PRESENT : 0687104480

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6060024 du 22/06/2026 d un montant de
Donneur d'ordre : Mme BURALLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 29/06 & 30/06
REPRISE PASSAGE DANS LES PARTIES COMMUNES AU COMPTEUR ECS PASSAGE EN
PARTIE HAUTE PERCEMENT REDESCENTE.
REPRISE LAVABO CARRE MUR POUR REPRISE MITIGEUR MURAL BAIGNOIRE
PERCEMENT CLOISON JUSQU'A L'EVIER.
NETTOYAGE DE LA ZONE TRAITEE.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 30/06/26 à 13H34 Mme BURALLI

CH TT Email envoyé le 22/06/26 à 15H50 Mme J. RAVEROT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2073,42	2073,42
	TOTAL H.T.		2073,42
	T.V.A. a 10,00%		207,34
	TOTAL T.T.C.En EURO		2280,76

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

