

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

N/REF : 22/07/2026 13H57 C:000476 I:37388

V/Email reçu le Mercredi 22/07/2026 à 13H57

**AGENCE DE FABRON - PALAIS
IMMOBILIER
197 Prom. des Anglais
06200 NICE**

IMMEUBLE : LE SAINT MARTIN
44B AVENUE SAINT AUGUSTIN
06200 NICE

Nice, le 27 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT D - 6EME ETAGE APP N°81 - M. DIA : 06.11.14.28.03
8EME ETAGE - M. MARTINAS : 06.18.27.42.26

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DDE

Donneur d'ordre : Mme C. GERARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 23/07/2026 A 14H15
SUITE INTERVENTION DU 17/07/26
TEST FLUORESCÉINE A PARTIR DE LA SDB DU 8EME ETAGE. RAS
TEST D'HUMIDITÉ AU PLAFOND DE LA DOUCHE. 10% ENVIRON.
REPLI DE CHANTIER.
A NOTER :
PLUS DE 1 MOIS QUE LE GOUTTE A GOUTTE S'EST ARRÊTÉ.
SUSPICION POSSIBLE QUE LA CAUSE DU GOUTTE A GOUTTE PROVENAIT DU JOINT
SILICONE DE LA DOUCHE DU 7EME ÉTAGE.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 24/07/26 à 14H44 Mme C. GERARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	2	41,00	41,00
2,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	2	76,00	152,00
TOTAL H.T.				193,00
T.V.A. a 20,00%				38,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>231,60</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN