

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 11/08/2026 10H44 C:000476 I:37301

V/Email reçu le Mardi 11/08/2026 a 10H44

**AGENCE DE FABRON - PALAIS
IMMOBILIER
197 Prom. des Anglais
06200 NICE**

IMMEUBLE : 37 AVENUE DE BELLET
06200 NICE

Nice, le

14 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. SIDAUI : 07 88 30 88 67 OU 07 59 53 46 24

MOTIF : RÉPARATION LAVABO QUI FUIT

Donneur d'ordre : Mme C. GERARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 13/08/2026

DEPLACEMENT

NOUS AVONS DÉJÀ EFFECTUER UNE INTERVENTION POUR LE MEME PROBLEME.
NOUS VOUS METTONS L'INTERVENTION CI DESSOUS :

LE 20/07/2026 A 13H15

RECHERCHE DE FUITE

AUCUNE FUITE SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION EF DE LA MACHINE A LAVER.

LA FUITE PROVIENT DE LA MACHINE A LAVER

TENTATIVE DE MISE EN ROUTE DE LA M--L CELLE CI NE SE MET PAS EN MARCHE

REPLI DE CHANTIER

PRECONISATIONS :

REMPLACEMENT DE LA BONDE EVIER AVEC VIDAGE COMPLET DE L'EVIER

NOUS RESTONS DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DE
CELLE-CI

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 14/08/26 a 07H48 Mme C. GERARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Ft déplacement	Zone 1	1	41,00
				41,00
		TOTAL H.T.		41,00
		T.V.A. a 20,00%		8,20
		TOTAL T.T.C.		En EURO 49,20

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

