

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 3/08/2026 13H49 C:002203 I:37473

M. HUTTER

V/Appel du Lundi 03/08/2026 a 13H49

**LA PERGOLA
36 RUE VERDI
06000 NICE**

IMMEUBLE : LA PERGOLA
36 RUE VERDI
06000 NICE

Nice, le

07 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT B - ASCENSEUR AU FOND DU COULOIR A DROITE
2EME ETAGE M. HUTTER : 07.59.60.70.76
1ER ETAGE M. MAZABRAUD : 06.95.77.28.67

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (PLAFOND ET MUR)

Donneur d'ordre : M. AXEL HUTTER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 04/08/2026 A 14H30
RECHERCHE DE FUITE.
M.MAZABRAUD INFILTRÉ AU PLAFOND ENTRÉE AU 1ER ÉTAGE.
TEST D'HUMIDITÉ A 80%.
LOGEMENTS M.HUTTER 2EME ETAGE.
TEST ET VERIFICATION D'HUMIDITÉ.
TEST FLUORESCENCE A PARTIR DE L'EVACUATION DE BAIGNOIRE/WC/DOUCHE/
LAVABO. RAS
TEST MISE EN PRESSION. RAS.
VERIFICATION SOUS BAIGNOIRE. RAS
DERRIERE LES WC SUSPENDU RAS VISUEL COLONNE. RAS.
NOUS PENSONS A UNE FUITE ACCIDENTELLE.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 05/08/26 a 09H05 M. AXEL HUTTER

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	forfait recherche de fuite	1	250,00	250,00
	TOTAL H.T.			250,00
	T.V.A. a 10,00%			25,00
	TOTAL T.T.C.		En EURO	275,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

FACTURE N° 6080016

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN