

N/REF : 3/08/2026 14H38 C:001836 I:37474

V/Email reçu le Lundi 03/08/2026 a 14H38

NIDAZUR PROMOTION

**38 RUE VERDI
06000 NICE**

IMMEUBLE : 42 AVENUE DE FERIC
06000 NICE

Nice, le

07 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. SGHAIRI : 06.03.22.42.71

MOTIF : FUITE DANS LES MURS SDB/WC

Donneur d'ordre : M. COLLARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 03/08/2026 A 15H54

RECHERCHE DE FUITE.

TEST ET VÉRIFICATION AU MANOMETRE SUR L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE DE L'APPARTEMENT DE M.SGHAIRI.

PRESENCE D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE.

PRÉSENCE D'UNE FUITE D'ALIMENTATION BAIGNOIRE A PARTIR DE LA NOURRICE

SITUE DANS LE PLACARD DE L'ENTREE JUSQU'A LA BAIGNOIRE.

NOUS PRÉCONISONS UNE MISE EN APPARENT A PARTIR DE LA NOURRICE JUSQU'A LA BAIGNOIRE.

REPLI DE CHANTIER

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 04/08/26 a 15H06 M. COLLARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
1,00	forfait recherche de fuite	1	200,00	200,00
TOTAL H.T.				241,00
T.V.A. a 10,00%				24,10
TOTAL T.T.C.En EURO				265,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN