

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 30/07/2026 11H22 C:002199 I:37469

V/Email reçu le Jeudi 30/07/2026 a 11H22

MAIRIE DE GATTIERES

**37 RUE DES FADES
06510 GATTIERES**

IMMEUBLE : 37 RUE DES FADES
06510 GATTIERES

Nice, le

07 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. WSZEDYBYL : 06.73.32.43.56

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - PRESENCE D'HUMIDITE DANS L'APPARTEMENT

Donneur d'ordre : M. WSZEDYBYL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 04/08/2026 A 11H30

RECHERCHE DE FUITE

TACHE DE MOISSURES EN PARTIE BASSE DANS LA CHAMBRE AU NIVEAU DU MUR
MITOYEN AVEC L'AUTRE MAISON.

TAUX D'HUMIDITÉ TROP FAIBLE POUR UNE FUITE D'EAU. TAUX 10 A 12%

MISE EN PRESSION DU RÉSEAU.

PRESSIION DE SERVICE 2.5BARS PAS DE PERTE CONSTATE APRES 15MN .

PAS DE FUITE D'EAU.

TÂCHES DU A UN TAUX D'HUMIDITÉ IMPORTANT DANS LA CHAMBRE DUE A UN MANQUE
DE VENTILATION ET D'ISOLATION DES MURS ET DES MENUISERIES.

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNE VENTILATION AU NIVEAU DE LA CHAMBRE.

IL EXISTE UNE VMC POUR LE RESTE DU LOGEMENT PEUT ETRE Y RACCORDER LA
CHAMBRE.

A NOTER : LA CAVE EN DESSOUS LA CHAMBRE A ÉGALEMENT BEAUCOUP D'HUMIDITÉ
DE L'AIR. QUI PEUT REMONTER DANS LE LOGEMENT.

REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 04/08/26 a 16H01 M. WSZEDYBYL

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
2,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	76,00	152,00
TOTAL H.T.				193,00
T.V.A. a 20,00%				38,60
TOTAL T.T.C.En EURO				231,60

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN